

**BMW X1****X1 XDRIVE25E**

FIN

WBA71AB0405U84995

Kilometerstand

86.174 km

Erstzulassungsdatum

18.03.2022

**AUFTRAGSDetails**

Begutachtungsdatum

15.05.2025 10:30:06

Inspektionsort

CAT GmbH &amp; Co. KG Emmering

**FAHRZEUGINFORMATIONEN**

FIN	WBA71AB0405U84995
Kilometerstand	86.174 km
Fahrzeugart	SUV
Anzahl Türen	5
Erstzulassungsdatum	18.03.2022
Kraftstoffart	Hybrid Benzin
Marke	BMW
Modell	X1
Gesamtanzahl der Sitze	5

Antriebsart	Allrad
Getriebe	Automatik
Gänge	6
Interieurfarbe	Schwarz
Fahrzeugfarbe	Blau
Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Metallic-Lackierung	Ja
Polsterart	Leder

**DOKUMENTE UND WARTUNG**

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja


**GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN**

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Einparkhilfe hinten	Ja	Navigation	Ja
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	1	Einparkhilfe vorn	Ja	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	1	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.	Sitzheizung vorne	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	HD	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja	Tempomat	Ja

## BEREIFUNG

Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne Links	6,0 mm	Goodyear	225/45 R 19 96 W	Sommer	Aluminium	-
Vorne Rechts	6,0 mm	Goodyear	225/45 R 19 96 W	Sommer	Aluminium	-
Hinten Links	7,0 mm	Goodyear	225/45 R 19 96 W	Sommer	Aluminium	-
Hinten Rechts	7,0 mm	Goodyear	225/45 R 19 96 W	Sommer	Aluminium	-
Demontiert	8,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 97 H	Winter	Aluminium	-
Demontiert	8,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 97 H	Winter	Aluminium	-
Demontiert	6,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 97 H	Winter	Aluminium	-
Demontiert	6,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 97 H	Winter	Aluminium	-

# ÄUSSERE SCHÄDEN



## 2 | MOTORHAUBE

Typ	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparurmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



## 3 | WINDSCHUTZSCHEIBE

Typ	Riss
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparurmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

**Kommentare:** Windschutzscheibe mit Rissbildung > 1 cm in ZoneB



## 4 | FELGE ALU GLANZGEDREHT VORNE RECHTS

Typ	Kratzer
Schweregrad	Ersetzen
Reparurmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



## 5 | FELGE ALU GLANZGEDREHT HINTEN RECHTS

Typ	Kratzer
Schweregrad	Ersetzen
Reparurmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



## 6 | FELGE ALU GLANZGEDREHT HINTEN LINKS

Typ	Kratzer
Schweregrad	Erssetzen
Reparaturmethode	Erssetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



## 7 | FELGE ALU GLANZGEDREHT VORNE LINKS

Typ	Kratzer
Schweregrad	Erssetzen
Reparaturmethode	Erssetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

# INNENSCHÄDEN



## 1 | INNENRAUM

Typ	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

**Kommentare:** Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich

Geschätzter reduzierter Wert

1.952,92 €

## KOMMENTARE

### ALLGEMEINER HINWEIS

WSS Austausch

# FAHRZUGBILDER

