

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 1XVP669 (chassisnr: WBA7K310205R69923)

Dit is een BTW auto



BMW 1-SERIE 118i SPORTLINE

Km-stand	144670 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1365 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Handgeschakeld	Kleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	08-06-2020	Aantal cilinders	3	Wielbasis	267 cm
		Vermogen	103 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	136 g/km	APK t/m	01-01-1970

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 17 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Half lederen bekleding zwart, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Instructieboekje	Onderhoudsboekje (Digitaal)
Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenslag	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	3 mm	Zomer	Overig	225/45 R17
RV	3 mm	Zomer	Overig	225/45 R17
LA	4 mm	Zomer	Goodyear	225/45 R17

RA 4 mm Zomer Goodyear 225/45 R17

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	4
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:

Voorruit

Omschrijving:

Ster

Gegeven oplossing:

Opvullen



Deel:

Dak

Omschrijving:

Deuken en krassen

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten



Deel:

Bumper achter

Omschrijving:

Krassen

Gegeven oplossing:

Spuiten



Deel:

Scherp rechtsachter

Omschrijving:

Krassen/slecht hersteld

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten



Deel:

Velg rechtsachter

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velgreparatie



Deel:

Portier rechtsachter

Omschrijving:

Krassen

Gegeven oplossing:

Spuiten



Deel:

Velg rechtsvoor

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velgreparatie



Deel:

Motorkap

Omschrijving:

Deuk

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten



Deel:

Bumper voor

Omschrijving:

Krassen

Gegeven oplossing:

Spuiten



Deel:

Velg linksvoor

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velgreparatie



Deel:
Scherm linksvoor
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Bijwerken en polijsten



Deel:
Portier linksvoor
Omschrijving:
Kraszen
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Portier linksachter
Omschrijving:
Deuken en kraszen
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Scherm linksachter
Omschrijving:
Kraszen
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Velg linksachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Achterruit
Omschrijving:
Gekrast
Gegeven oplossing:
Polijsten



Deel:
Spionning lv
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto