

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 2BGD008 (chassisnr: WBA7M710907K27878)

Dit is een BTW auto



BMW 1-SERIE 116DA

Km-stand	53397 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1460 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Automaat	Kleur	Zwart
Brandstof	Diesel	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	10-11-2021	Aantal cilinders	3	Wielbasis	267 cm
		Vermogen	85 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	120 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 16 inch, Cruise control, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Navigatie CD/DVD	Instructieboekje
Onderhoudsboekje (Digitaal)	Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Voorruit	: Aandacht nodig, pit.		

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	Zomer	Bridgestone	205/55 R16
RV	5 mm	Zomer	Bridgestone	205/55 R16

LA	5 mm	Zomer	Bridgestone	205/55 R16	
RA	5 mm	Zomer	Bridgestone	205/55 R16	
Aantal wioldoppen/LMV					LMV
Aantal beschadigd					3
Dealer onderhouden					Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur					Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt					Nee
Technische staat					Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel: Velg linksvoor Omschrijving: Velgrand beschadigd Gegeven oplossing: Velreparatie		Deel: Portier linksachter Omschrijving: Krassen Gegeven oplossing: Spuiten	
Deel: Velg linksachter Omschrijving: Velgrand beschadigd Gegeven oplossing: Velreparatie		Deel: Bumper achter Omschrijving: Beschadiging met deuk Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten	
Deel: Velg rechtsvoor Omschrijving: Velgrand beschadigd Gegeven oplossing: Velreparatie		Deel: Bumper voor Omschrijving: Geschaafd Gegeven oplossing: Spuiten	
Deel: Scherm rechtsvoor Omschrijving: Beschadiging met deuk Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten		Deel: Spiegelkap rechts Omschrijving: Gekrast Gegeven oplossing: Vervangen	
Deel: Voorruit Omschrijving: Pit Gegeven oplossing: Opvullen			

Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto