

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AE2662	VIN:	WBA7V410X0CE74641
Model vozidla:	BMW Serie 7 (G11/G12) (2015)	Provedení:	730Ld xD
Druh vozidla:	Osobní - Luxusní	Zdvihový objem (ccm):	2993
Maximální výkon (kW):	195	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Sedá - metaliza
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2020-07-10	Platnost tech. kont. do:	2026-07-08
Stav tachometru:	175697 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ne
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 151 µm; LP blatník 147 µm; LP dveře 151 µm; LZ dveře 144 µm; LZ bok 124 µm; Z víko 151 µm; PZ bok 114 µm; PZ dveře 137 µm; PP dveře 154 µm; PP blatník 161 µm; Střecha 158 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Protipokluzová regulace, Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Střešní okno posuvné - elektr., Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Imobilizér, Dešťový sensor, Calounění kůže (Celokožený), ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Bridgestone	245/50 R 18	Letní	2
Pneu PP	Bridgestone	245/50 R 18	Letní	2
Pneu LZ	Bridgestone	245/50 R 18	Letní	2
Pneu PZ	Bridgestone	245/50 R 18	Letní	2
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1 Disk PZ kola
2 Disk PP kola
3 Bočnice zadní levá

Interiér (vnitřní prostor)

4 Opěradlo sedadla spolujezdce
5 Výplň PZ dveří
6 Výplň LP dveří
7 Potah sedáku sedadla řidiče
8 Potah opěradla sedadla řidiče
9 Volant
10 Loketní opěrka
11 Středový panel

Ostatní

12 Celková plocha karoserie
13 Přední část vozidla

Poškozený díl

Druh poškození

Škrábance
Škrábance
Jamka

Prasklina
Prasklina
Opotřebení
Opotřebení
Opotřebení
Opotřebení
Opotřebení

Škrábance
Poškození od odletujícího kamení

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany




Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



2 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Bočnice zadní levá - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



4 Opěradlo sedadla spolujezdce - Prasklina
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Výplň PZ dveří - Prasklina
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Výplň LP dveří - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



8 Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Volant - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



10 Loketní opěrka - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Středový panel - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



12 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka: