

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1752553
Auftrag vom: 24.07.2025 / 10:47 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 1001622754

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 3.465,00 €

Minderwerte gesamt: 2.240,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 21.08.2025 / 15:30 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Sachverständigenbüro

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	0005 / BPE	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kombi	Hersteller:	BMW
Modell:	3er - 320 i xDrive Sport Line (EURO 6d-TEMP)	Erstzulassung:	11.02.2019
Lettzulassung:	11.02.2019	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	02.2026
Anzahl Türen:	5	Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	5 / - / -
Motorart:	Reihe	Emissionsgruppe:	Euro 6d - TEMP
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	135,0 KW
Hubraum:	1.998 ccm	Antriebsart:	Otto
Antriebskonzept:	Allradantrieb	Getriebeart:	Automatik
Anzahl Schaltstufen:	8	Laufleistung abgelesen:	216951 km
Laufleistung geschätzt:	216951 km		

Farbe außen

Farbe außen:	ALPINWEISS III	Lackart:	uni (2-Schicht)
---------------------	----------------	-----------------	-----------------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I: lag in Kopie vor

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	225/50 R 17,0 94 W	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Vorderachse rechts	225/50 R 17,0 94 W	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse links	225/50 R 17,0 94 W	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse rechts	225/50 R 17,0 94 W	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	225/50 R 17,0 98 V	Continental	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
2	225/50 R 17,0 98 V	Continental	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
3	225/50 R 17,0 98 V	Continental	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
4	225/50 R 17,0 98 V	Continental	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	gereinigt	Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Letzte Inspektion (Datum):	25.02.2025
Letzte Inspektion (km-Stand):	189589	Inspektion:	regelmäßig durchgeführt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	fast leer		
Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.			
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Funkschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		
Wartungsnachweis	vorhanden		digital
HU-Prüfbericht	vorhanden		

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Kotflügel vorne links	590
Tür vorne links	580
Tür hinten links	600

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Lackierung	2.725,00 €	1.500,00 €
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, Rad 1 - Felge , Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Einstieg vorne links, Kratzer +, Delle, Smart Repair	150,00 €	150,00 €
Innenraum, Einstieg hinten rechts, Kratzer, Smart Repair	60,00 €	60,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag / -schläge, aus- und einbauen + lackieren	765,00 €	380,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, verkratzt +, Steinschlag / -schläge, aus- und einbauen + lackieren	615,00 €	310,00 €
rechte Seite, Schwellerverkleidung rechts, verkratzt, aus- und einbauen + lackieren	380,00 €	190,00 €
rechte Seite, Außenspiegelgehäuse rechts, Steinschlag / -schläge, aus- und einbauen + lackieren	100,00 €	50,00 €
Fahrzeugeck, Stoßfänger hinten, verkratzt, aus- und einbauen + lackieren	595,00 €	300,00 €
Dach, Dachspoiler, Kratzer, Smart Repair	60,00 €	60,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Felgen / Bereifung	130,00 €	130,00 €
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, Rad 2 - Felge Lackabplatzer +, korrodiert, Smart Repair	130,00 €	130,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Innenraum / Kofferraum	220,00 €	220,00 €
Innenraum, Innenraum, verschmutzt - reinigen +, Gebrauchsspuren, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Lenkrad, Kratzer, Smart Repair	150,00 €	150,00 €
Innenraum, Innenverkleidung B-Säule links, Kratzer, Smart Repair - Kostenerweiterung möglich	20,00 €	20,00 €
Innenraum, Rückenlehne Beifahrersitz, verkratzt, Smart Repair - Kostenerweiterung möglich	50,00 €	50,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Allgemeinzustand	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugfront, Fahrzeug vorn, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugeck, Tür hinten rechts, Steinschlag, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Karosserie	390,00 €	390,00 €
rechte Seite, Seitenwand hinten rechts, Kratzer -> Polieren +, Delle, Smart Repair	150,00 €	150,00 €
Dach, Dachhaut, Delle, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
linke Seite, Tür vorne links, Delle, Smart Repair	120,00 €	120,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 61 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.