

Ingenieurbüro Struck-Vatterott

Julius-Moser-Straße 1
75179 Pforzheim

Tel: 07231 42807-0
Fax: 07231 42807-10
Mail: pforzheim@sv-struck.de
Web: www.sv-struck.de

Ingenieurbüro Struck-Vatterott, Julius-Moser-Straße 1, 75179 Pforzheim

Firma
ahg
Pforzheim
Karlsruher Straße 69
75179 Pforzheim

PRÜFGUTACHTEN

2-22317-S25213

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

BETRIFFT	Zustandsbericht
Sachverständiger	Harald Städele
Besichtigungsdatum	04.09.2025
Besichtigungsort	ahg Pforzheim Karlsruher Straße 69, 75179 Pforzheim



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

Anhang: 24 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht / Fotos

Bewertungsdatum:
Pforzheim, den 04.09.2025
Harald Städele

Bankverbindung:

Bank: Sparkasse Karlsruhe
IBAN: DE80 6605 0101 0108 0994 09
BIC: KARSDE66

Geschäftsführer: Christoph Struck, Andreas Vatterott, Kai Josef
Vatterott

USt-IdNr: DE144183887

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Kombi
Fabrikat	BMW
Typ / Untertyp	Baureihe 5 Touring (E61)(2004->) / 523i
Fahrzeug-Ident-Nummer	WBAPU31060CT77608
Amtliches Kennzeichen	WM-JA 183
KBA-Nummer	0005/AIF
Erste / Letzte Zulassung	28.03.2007 / 18.10.2022
Hubraum / Leistung	2.497 cm ³ / 140 kW (190 PS)
Motor	Motor 2,5 Ltr. - 140 kW 24V KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 6 / Reihenmotor
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 6
Türen / Sitze	5 / 5
Länge / Breite / Höhe	4.843 / 1.846 / 1.491 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Heckantrieb
nächste HU	06/2026
Laufleistung abgelesen	102.037 km
Farbe	TITANSILBER METALLIC
Lackart	Metallic (2-Schicht)
Lackzustand	durchschnittlich
Allgemeinzustand	durchschnittlich
Karosseriezustand	durchschnittlich
Besichtigungszustand	nicht fahrbereit
Besichtigungsbedingungen	es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Sonstiges	Der Auftrag zur Erstellung des Prüfgutachtens wurde von der ahg Autohandelsgesellschaft mbH erteilt. Die Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Es wurde Auftragsgemäß keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen. Die systemseitig ermittelten Werte können Auf- sowie Abrundungen enthalten. Fahrzeug zum Besichtigungszeitpunkt außen verschmutzt. 1 Fahrzeugschlüssel vorgelegt. Zulassungsbescheinigung Teil 1 in Kopie vorgelegt. Fahrzeug nicht Fahrbereit. Mit Motorschaden.AHG

BEREIFUNG

montierte Bereifung		Dimension / Bezeichnung
Achse	Hersteller	225/55 R16 95H Speed-Grip 3 M+S
1	Semperit	225/55 R16 95H Speed-Grip 3 M+S
2	Semperit	225/55 R16 95H Speed-Grip 3 M+S

Profiltiefe in mm

links	rechts
4	4
3	3

SERIENAUSSTATTUNG

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player), Automatische Fahrlichtschaltung, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außentemperaturanzeige, Batterie 80 Ah, Blinkleuchten Weiß, Bordcomputer, Bordmonitor mit Farbbildschirm, Check-Control-System, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Energie-Control (EC), Fensterheber elektrisch, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Fußmatten Velours, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen), Heckleuchten LED, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten, Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, LM-Felgen, Luftfederung Hinterachse, Mittelarmlehne hinten, Motor 2,5 Ltr. - 140 kW 24V KAT, Nebelscheinwerfer, Niveauregulierung, Reifen 225/55 R16 ..W, Reifendruck-Kontrollsysteem, Reifenpannen-Anzeige, Rücksitzbank klappbar, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenkleber für Warmverklebung, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensor, Seitenairbag vorn, Servolenkung Servotronic, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Linea, Sitze vorn elektr. verstellbar, Stoßfänger Wagenfarbe, Verglasung grün getönt, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

SONDERAUSSTATTUNG

Außenausstattung: Chrom Line, Dachreling, Innenausstattung: Interieurleisten Grau, Metallic-Lackierung, Park-Distance-Control (PDC), Raucher-Paket

PRÜFBERICHT

Position	Rep.-Kosten	ÜV* Beschreibung
Karosserie außen / Beleuchtung		
Fahrzeug Übersichtsbilder		
Lackschichtdicke		Türen beide rechts und Seitenwand hi. Rechts, Tür hinten links und Seitenwand hi. Links erhöhte Lackschichtdicke. Unbekannte Reparaturursache
Motorhaube		
Dach		
Stoßfänger vorne		
Stoßfänger hinten		
Scheiben		
Innen- / Kofferraum / Bereifung		
Innenraum allgemein		
Armaturen/Signaleinr.		
Koffer-/Laderaum/Aufbau		
Felgen		Fahrzeug auf Stahlfelgen Starker Rost
Sommerkompletträder		Sommerkompletträder fehlen
Winterkompletträder		Fahrzeug auf Winterkompletträder
Motorraum / Bodengruppe / Bremsen / Lenkung		
Motor		Fahrzeug mit Motorschaden. Motor zerlegt. Teile im Laderaum.
Motorraum/Kapselung		
Kundendienst		Kein Serviceheft. Servicearbeiten fällig
HU/AU/SP §57B		
Bordmappe		Bordliteratur fehlt.
Schließanlage		2.Schlüssel fehlt.



Bild: Fahrzeug Übersichtsbilder



Bild: Fahrzeug Übersichtsbilder



Bild: Fahrzeug Übersichtsbilder



Bild: Lackschichtdicke



Bild: Lackschichtdicke



Bild: Lackschichtdicke



Bild: Lackschichtdicke



Bild: Lackschichtdicke



Bild: Motorhaube



Bild: Motorhaube



Bild: Motorhaube



Bild: Dach



Bild: Stoßfänger vorne



Bild: Stoßfänger vorne




Bild: Stoßfänger vorne



Bild: Stoßfänger hinten



Bild: Stoßfänger hinten



Bild: Scheiben



Bild: Scheiben



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Armaturen/Signaleinr.



Bild: Armaturen/Signaleinr.



Bild: Armaturen/Signaleinr.




Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Felgen



Bild: Felgen



Bild: Winterkompletträder



Bild: Winterkompletträder



Bild: Motor




Bild: Motor




Bild: Motorraum/Kapselung



Bild: Motorraum/Kapselung




Bild: HU/AU/SP §57B




Bild: HU/AU/SP §57B




Bild: Schließanlage