

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 1YPF731 (chassisnr: WBATA610309E34940)

Dit is een BTW auto



BMW X5 45EA XDRIVE M SPORT

Km-stand	146674 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	2510 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Automaat	Kleur	Grijs
Brandstof	Hybride benzine	Aandrijving	Voor + achter	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	19-10-2020	Aantal cilinders	6	Wielbasis	298 cm
		Vermogen	210 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	030 g/km	APK t/m	01-01-1970

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Open dak (af fabriek), Licht metalen velgen 20 inch, Trekhaak, Cruise control, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Lederen bekleding zwart, Elektrisch verst. stoelen, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Navigatie CD/DVD	Stekker set
Instructieboekje	Onderhoudsboekje (Digitaal)
Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenslag	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	Winter	Hankook	275/45 R20


RV	5 mm	Winter	Hankook	275/45 R20
LA	5 mm	Winter	Hankook	305/40 R20
RA	5 mm	Winter	Hankook	305/40 R20

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	3
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Achterklep
Omschrijving:
Deukje en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Portier linksachter
Omschrijving:
Deukje en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Scherp linksachter
Omschrijving:
Deukje en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Spoiler achter
Omschrijving:
Gekrast
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Velg linksachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Motorkap
Omschrijving:
Deukjes met lakschade
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Velg rechtsachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Spiegelkap rechts
Omschrijving:
Lak laat los
Gegeven oplossing:
Spuiten



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto