

### Voertuig gegevens

Chassisnr.	WBATA6106 09D38834	Merk	BMW	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	K1-78-JG	Model	X5 xDrive45e 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	08-01-2021	Bouwjaar	2021	Kleur	Wit Lak
Km stand	192 635 km	Cylinderinhoud	2998	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Hybrid benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

### Inspectie gegevens

Inspectiedatum	14-01-2025	Terminal	Dekra Ayvens		

### Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Trekhaak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
4-wielaandrijving	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

### Verwijderbare items

Thuislader	✗
Kofferafdekking	✓
Laadkabel	✓

### Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓


### Banden

Hankook 265/50/19 Zomer 7.0 mm		Hankook 265/50/19 Zomer 7.0 mm	
Hankook 265/50/19 Zomer 6.0 mm		Hankook 265/50/19 Zomer 6.0 mm	

### Exterieur schade

<b>3</b>		<table border="0"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Slechte herstelling</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Rechtsachter	Type	Slechte herstelling	Omvang	-	Bewerking	Herstellen	<b>4</b>		<table border="0"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Slechte herstelling</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Rechtsvoor	Type	Slechte herstelling	Omvang	-	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Portier																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Slechte herstelling																								
Omvang	-																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Portier																								
Positie	Rechtsvoor																								
Type	Slechte herstelling																								
Omvang	-																								
Bewerking	Herstellen																								

### Interieur schade

<b>2</b>		<table border="0"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Reiniging interieur</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Vuil</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Reinigen</td></tr> </table>	Onderdeel	Reiniging interieur	Positie	-	Type	Vuil	Omvang	-	Bewerking	Reinigen
Onderdeel	Reiniging interieur											
Positie	-											
Type	Vuil											
Omvang	-											
Bewerking	Reinigen											

### Overige schade

<b>1</b>		<table border="0"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Thuislader</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Ontbrekend</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table>	Onderdeel	Thuislader	Positie	-	Type	Ontbrekend	Omvang	-	Bewerking	Ter info
Onderdeel	Thuislader											
Positie	-											
Type	Ontbrekend											
Omvang	-											
Bewerking	Ter info											
<b>5</b>		<table border="0"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Schadevaststelling</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Voor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Steenstrag</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table>	Onderdeel	Schadevaststelling	Positie	Voor	Type	Steenstrag	Omvang	-	Bewerking	Ter info
Onderdeel	Schadevaststelling											
Positie	Voor											
Type	Steenstrag											
Omvang	-											
Bewerking	Ter info											