



BMW X5

X5 xDrive40d

FIN	WBATH410809F52921
Kilometerstand	180.069 km
Erstzulassungsdatum	25.01.2021

AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	21.07.2025 15:33:14	Inspektionsort	BCA Heidenheim
--------------------	---------------------	----------------	----------------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WBATH410809F52921	Antriebsart	Allrad
Kilometerstand	180.069 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	SUV	Gänge	8
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Braun
Erstzulassungsdatum	25.01.2021	Fahrzeugfarbe	Grau
Kraftstoffart	Hybrid Diesel	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	BMW	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	X5	Polsterart	Leder
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Multifunktionslenkrad	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	HD	Navigation	Ja
Dachreling	Ja	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Doppelkabine	Nein	Schiebedach elekt.	Nein
Einparkhilfe hinten	Ja	Sitzheizung vorne	Ja
Einparkhilfe vorn	Ja	Tempomat	Ja
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Ja	Wartungshistorie	27/05/2024,148228
Elektrisch verstellbare Sitze VR	Ja		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	5,0 mm	Pirelli	275/45 R 20 110 Y	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	5,0 mm	Pirelli	275/45 R 20 110 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	5,0 mm	Pirelli	305/40 R 20 112 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	5,0 mm	Pirelli	305/40 R 20 112 Y	Sommer	Aluminium	-


Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	4,0 mm	Pirelli	265/50 R 19 110 H	Winter	Aluminium	-
-	-	4,0 mm	Pirelli	265/50 R 19 110 H	Winter	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Pirelli	265/50 R 19 110 H	Winter	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Pirelli	265/50 R 19 110 H	Winter	Aluminium	-

SCHÄDEN

Äußere Schäden

Schäden ohne Gruppen



2 | Windschutzscheibe

Typ	Riss
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt
Kommentare: Windschutzscheibe mit Rissbildung in Zone A	



4 | Stoßfänger hinten

Typ	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Vorne Rechts



3 | Stoßfänger vorne

Typ	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1

63354883.pdf



5 | Kotflügelzierleiste vorne rechts

Typ	Beschädigt
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Unfallschaden 1

Innenschäden



1 | Innenraum

Typ	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich

Geschätzter reduzierter Wert

729,39 €

KOMMENTARE

ⓘ Allgemeiner Hinweis

WSS Austausch

WSS Austausch , KVA Macadam

Fahrzeugbilder

