

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1635069
Auftrag vom: 23.01.2025 / 15:05 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2019245078

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 2.450,00 €

Minderwerte gesamt: 1.750,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 23.01.2025 / 15:37 Uhr

Art der Besichtigung: Erstbesichtigung

Erfolgt durch: Unterzeichner

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	0005 / CSJ	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	SUV	Hersteller:	BMW
Modell:	X4 xDrive20d xLine (EURO 6d-TEMP)	Erstzulassung:	05.12.2019
Letztzulassung:	05.12.2019	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	11.2026
Anzahl Türen:	5	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d - TEMP	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	140,0 KW	Hubraum:	1.995 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Allradantrieb
Getriebeart:	Automatik	Anzahl Schaltstufen:	8
Laufleistung abgelesen:	117368 km	Laufleistung geschätzt:	117368 km

Farbe außen

Farbe außen:	ALPINWEISS III	Lackart:	uni (2-Schicht)
---------------------	----------------	-----------------	-----------------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I: lag vor

Digitaler Servicenachweis / Ausdruck: lag vor

HU - Prüfbericht: lag vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung Zustand:		augenscheinlich unauffällig					
Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe	
Vorderachse links	225/60 R 18,0 104 H	Bridgestone	Winterreifen	DOT3720	Leichtmetallfelge	5,0 mm	
Vorderachse rechts	225/60 R 18,0 104 H	Bridgestone	Winterreifen	DOT3720	Leichtmetallfelge	5,0 mm	
Hinterachse links	225/60 R 18,0 104 H	Bridgestone	Winterreifen	DOT3720	Leichtmetallfelge	4,0 mm	
Hinterachse rechts	225/60 R 18,0 104 H	Bridgestone	Winterreifen	DOT3720	Leichtmetallfelge	4,0 mm	

2. Radsatz

Bereifung verkehrssicher: Nein

Bereifung Zustand: augenscheinlich unauffällig

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	245/50 R 19,0 105 W	Bridgestone	Sommerreifen,	DOT3519	Leichtmetallfelge	5,0 mm
2	245/50 R 19,0 105 W	Bridgestone	Sommerreifen,	DOT3519	Leichtmetallfelge	5,0 mm
3	245/50 R 19,0 105 W	Bridgestone	Sommerreifen,	DOT4919	Leichtmetallfelge	5,0 mm
4	245/50 R 19,0 105 W	Bridgestone	Sommerreifen,	DOT3819	Leichtmetallfelge	3,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	gereinigt	Sichtverhältnisse:	eingeschränkt
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Letzte Inspektion (Datum):	07.11.2024
Letzte Inspektion (km-Stand):	113558	Inspektion:	regelmäßig durchgeführt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	voll	<i>Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.</i>	
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Allgemeinzustand	50,00 €	50,00 €
Wartung / Prüfung, Inspektion / Service, Bremsbeläge in 600 km, Fehlermeldung, prüfen	50,00 €	50,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Felgen / Bereifung	300,00 €	300,00 €
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, 1x Reifen, Risse, erneuern	150,00 €	150,00 €
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, 2ter Reifen, Risse, erneuern	150,00 €	150,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Lackierung	1.350,00 €	880,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag / -schläge, lackieren	700,00 €	460,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, verkratzt, instandsetzen + lackieren	650,00 €	420,00 €
Fahrzeugheck, Heckklappe, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
rechte Seite, Kraftstofftank-Deckel rechts, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Karosserie	710,00 €	480,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Streifschaden, instandsetzen + lackieren	660,00 €	430,00 €
Fahrzeug, Fahrzeug aussen, Flugrost, polieren	50,00 €	50,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Innenraum / Kofferraum	40,00 €	40,00 €
Innenraum, Kofferraumverkleidung rechts, verkratzt, Smart Repair	40,00 €	40,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 39 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.