

DEKRA Automobil GmbH
Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Düren
Am Langen Graben 26a
52353 Düren
Telefon 02421 / 9869-0
Fax 02421 / 9869-99
E-Mail duren.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Thomas Kremer
Tel. direkt 0241 9420-0
Tel. mobil 0152 22985436

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

CW S5029

FIN

WDB9076331P104204

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
24.02.2025, per Mail.
17.03.2025, 10:00 Uhr, durch Herrn Thomas Kremer bei Hapitec GmbH,
Gebrauchtwagenplatz, 52399 Merzenich ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten
Person.

Bewertet auf
Betreff

17.03.2025
Leasingrückläufer CW S5029

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.	-1.283,00 EUR -1.078,15 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt. ohne MwSt.	-1.283,00 EUR -1.078,15 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 92 µm bis 119 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Die Besichtigung von oben war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden.
Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein.
Teil II
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	05.06.2019	Letzte Zulassung	05.06.2019
Fahrzeugart	Transporter	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Marke	Mercedes-Benz	Typ / Verkaufsbez.	314 CDI Sprinter Standard HA
Aufbauart	Geschlossener Kasten	Türen	5
Sitzplätze	2	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDB9076331P104204
Maße Länge/Breite/Höhe	5932 / 2020 / 2331 (mm)	Achsen / angetr. Achsen	2 / 1
Radstand (mm)	3665	zul. Gesamtmasse	3500 kg
HSN / TSN	1313 / GMQ	Schlüssel-Nr.	20386465
Km-Stand abgelesen	112428	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	105
Hubraum (ccm)	2143	Schadstoffklasse:	EURO6;ZF;PI/CI;N1 III, N2
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl mit Radzierblende	Farbe (Hersteller)	REINWEISS
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 65 R 16 115 R	Continental / VancoFourSeason 2	A/O	5 mm
rechts	235 / 65 R 16 115 R	Continental / VancoFourSeason 2	A/O	5 mm
2 links	235 / 65 R 16 115 R	Continental / VancoFourSeason 2	A/O	6 mm
rechts	235 / 65 R 16 115 R	Continental / VancoFourSeason 2	A/O	6 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ADAPTIVE ESP (neueste Generation) mit last- und geschwindigkeitsabhängiger Fahrdynamikregelung, Ablage über Windschutzscheibe, Ablagenfach unter Cockpit, Abschleppöse hinten, Airbag Fahrerseite, Außenspiegel el. verstell- u. beheizbar, links und rechts, Außentemperaturanzeige, Batterie: Vliesbatterie 1x 12 V / 70 Ah, Bremsleuchte, dritte, Bremsleuchten, adaptive, Dieselpartikelfilter und SCR, Drehzahlmesser, Fahrlicht-Assistent, Fensterheber elektrisch für Fahrer- und Beifahrtür, Getriebe: 6-Gang-Schaltung, Gurtwarneinrichtung für Fahrersitz, Instrumententafel und Kombiinstrument mit diversen Ablagemöglichkeiten, KEYLESS-Start, Kindersicherung an Türen im Fahrgastraum, Kopfstützen (2), vorn, Lackierung: Uni-Lackierung,

Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar, Leuchtweitenregulierung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Polster: Stoff, Radio: Radiovorrichtung, Räder: Stahlfelgen 6,5 J x 16, Schiebetür seitlich rechts, Seitenwind-Assistent, Servolenkung, Sitze: Armlehne Beifahrersitz, Sitze: Armlehne Fahrersitz, Sitze: Beifahrersitz elektrisch verstellbar, Sitze: Fahrersitz verstellbar, Tagfahrlicht, Trennwand durchgehend, Türen: Hecktüren Doppelflügeltür 180 Grad öffnend in zwei Höhenausführungen, Verzurrösen, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
W73	Auftritt Rückwandtür
ED4	Batterie: Vliesbatterie 12 V / 92 Ah
VA2	Innenverkleidung Laderaum bis Dachhöhe
FJ1	Klappdeckel für Ablagefach
EK1	Klemmleiste für Elektroanschlüsse am Fahrersitzkasten
V95	Leitungskanal an Heckportal
V94	Leitungskanal an Seitenwand
C6L	Lenkrad: Multifunktionslenkrad
LB1	Markierungsleuchten, seitlich
E3M	MBUX Multimediasystem mit 7-Zoll-Touchscreen
JB7	Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera
V85	Paket: RAUCHER
RM0	Reifen: Ganzjahresreifen
W54	Rückwandtür zweiflügelig, Öffnung bis Seitenwand
S04	Sitze: Beifahrersitz verstellbar
SB3	Sitze: Schwingsitz Komfortausführung, Fahrersitz
H16	Sitzheizung auf Fahrerseite
MJ8	Start-Stopp-Funktion
JD2	Tachograf digital EG mit Downloadfähigkeit
H20	Wärmedämmendes Glas

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung brutto	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Werbung am gesamten Fahrzeug entfernen (Bild 15, 16)	650	voll	-650	-546,22
2. HU fällig	155	voll	-155	-130,25
3. Sicherheitsgurt vorne links verdreht, erneuern (Bild 14)	458	voll	-458	-384,87
4. 1 Fahrzeugschlüssel ohne Funktion, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	20	voll	-20	-16,81
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.283		-1.283	-1.078,15

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Thomas Kremer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert

Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
-------	-------------------------	--------------

DEKRA Sachverständiger

Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
-------	-------------------------	--------------

Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses

Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
-------	-------------------------	--------------