

DEKRA Automobil GmbH
Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Düren
Am Langen Graben 26a
52353 Düren
Telefon 02421 / 9869-0
Fax 02421 / 9869-99
E-Mail duren.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Thomas Kremer
Tel. direkt 0241 9420-0
Tel. mobil 0152 22985436

Zustandsbericht

Kennzeichen

CW S5277

Leasingrückläufer	CW S5277
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	24.02.2025, per e-Mail
Besichtigung	24.02.2025 um 09:30 Uhr Hapitec GmbH, Gebrauchtwagenplatz, 52399 Merzenich

Zusammenfassung und Ergebnis

Der auf den 24.02.2025 bezogene Zustandsbericht des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Reparaturkosten	7.999,00 EUR	9.518,81 EUR
Minderwert	7.329,00 EUR	8.721,51 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 24.02.2025 wurde ein Zustandsbericht erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 24.02.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 24.02.2025 um 09:30 Uhr durch Herrn Thomas Kremer bei Hapitec GmbH, Gebrauchtwagenplatz, 52399 Merzenich, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Die Besichtigung von oben war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Batterie tiefst entladen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besonderes

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Kein Zugang zum Laderaum möglich wegen tiefst entladener Fahrzeugbatterie.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	CW S5277
Tag der Erstzulassung	05.06.2019
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	05.06.2019

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	Daimler (D)
Marke	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	906BB35 / 314 CDI Sprinter Standard HA
Aufbauart	Geschlossener Kasten
HSN / TSN	1313 / GMQ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDB9076331P125073
Leergewicht	2095 kg
zul. Gesamtmasse	3500 kg
Maße über alles L / B / H	5932 / 2020 / 2331 (mm)
Achsen / angetr.Achsen	2 / 1
Radstand	3665 (mm)
Türen	5
Sitzplätze	2
Farbe (Hersteller)	REINWEISS
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	105 kW / 2143 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;ZF;PI;CI;N1 III, N2
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	134.269
Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 65 R 16 115	Continental / VancoFourSeason 2	A /O	5 mm
	235 / 65 R 16 115	Continental / VancoFourSeason 2	A /O	5 mm
2 links	235 / 65 R 16 115	Continental / VancoFourSeason 2	A /O	6 mm
	235 / 65 R 16 115	Continental / VancoFourSeason 2	A /O	6 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung Fahrgestell

ADAPTIVE ESP (neueste Generation) mit last- und geschwindigkeitsabhängiger Fahrdynamikregelung, Ablage über Windschutzscheibe, Ablagenfach unter Cockpit, Abschleppöse hinten, Airbag Fahrerseite, Außenspiegel el. verstell- u. beheizbar, links und rechts, Außentemperaturanzeige, Batterie: Vliesbatterie 1x 12 V / 70 Ah, Bremsleuchte, dritte, Bremsleuchten, adaptive, Dieselpartikelfilter und SCR, Drehzahlmesser, Fahrlicht-Assistent, Fensterheber elektrisch für Fahrer- und Beifahrertür, Getriebe: 6-Gang-Schaltung, Gurtwarneinrichtung für Fahrersitz, Instrumententafel und Kombiinstrument mit diversen Ablagemöglichkeiten, KEYLESS-Start, Kindersicherung an Türen im Fahrgastraum, Kopfstützen (2), vorn, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar, Leuchtweitenregulierung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Polster: Stoff, Radio: Radiovorrüstung, Räder: Stahlfelgen 6,5 J x 16, Schiebetür seitlich rechts, Seitenwind-Assistent, Servolenkung, Sitze: Armlehne Beifahrersitz, Sitze: Armlehne Fahrersitz, Sitze: Beifahrersitz elektrisch verstellbar, Sitze: Fahrersitz verstellbar, Tagfahrlicht, Trennwand durchgehend, Türen: Hecktüren Doppelflügeltür 180 Grad öffnend in zwei Höhenausführungen, Verzurrösen, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Ein Wartungsnachweis fehlt.

Zustand nicht akzeptabel

- Türe vorne rechts deformiert, instandsetzen (Bild 13)
- Schwellter rechts deformiert, instandsetzen (Bild 10)
- Stoßfänger vorne bleibend verformt und gerissen, erneuern (Bild 11)
- Werbung am gesamten Fahrzeug entfernenb (Schadenausweitung möglich). (Bild 12, 16)
- Motor startet nicht , Batterie tiefst entladen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
- Wartung fällig
- HU fällig
- Seitenwand hinten rechts verschrammt
- Türe hinten links im Kantenbereich deformiert, erneuern (Bild 17, 18)
- Trittstufe hinten verformt, erneuern (Bild 19, 20)
- A-Säule links Kratzern und Dellen, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14)
- Türe vorne links innen Dellen, instandsetzen (Bild 15)

Schlusswort

Die Dienstleistung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Thomas Kremer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Nfz

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Düren
Am Langen Graben 26a
52353 Düren
Telefon 02421 / 9869-0
Fax 02421 / 9869-99
E-Mail duren.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Thomas Kremer
Tel. direkt 0241 9420-0
Tel. mobil 0152 22985436

Zustandsbericht Rechendaten

Kennzeichen

CW S5277

Fz-Bewertungsdaten

Hersteller: Daimler (D)
Marke: Mercedes-Benz
Typ: 906BB35
Verkaufsbez.: 314 CDI Sprinter Standard HA
Fz-Ident Nr.: WDB9076331P125073
Bewertungsdatum: 24.02.2025
Erstzulassung: 05.06.2019
Ausstellung Zul.besch. Teil I: 05.06.2019
Alter in Monaten: 68

Ausstattung

Neupreis Anteil %* Anrechn.*

Laufleistungskorrektur

GW+Ausst. Anteil %

LL-Soll:

LL-Ist: 134.269

Räder / Reifen

		mm	Art*	Neupreis	Anteil %	Anrechn.
1	L	235x65 R 16 115	5 A/O			
1	R	235x65 R 16 115	5 A/O			
2	L	235x65 R 16 115	6 A/O			
2	R	235x65 R 16 115	6 A/O			

Legende: S/ Sommer W/ Winter S/B/ Strasse/Baustelle G/ Gelände A/ Ganzjahres LW/ Laufwerk ER/ Ersatzrad
/O Original /R Runderneuert /S Schaden /N Nachgeschnitten /F Runflat

Zustand nicht akzeptabel

Bezeichnung der Reparatur	Rep.Kost	Anteil %	Anrechn.
Türe vorne rechts deformiert, instandsetzen	1.371	-100	-1.371
Schweller rechts deformiert, instandsetzen	750	-100	-750
Stoßfänger vorne bleibend verformt und gerissen, erneuern	913	-100	-913
Werbung am gesamten Fahrzeug entfernenb (Schadenausweitung möglich).	650	-100	-650
Motor startet nicht ,Batterie tiefst entladen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	200	-100	-200
Wartung fällig	550	-100	-550
HU fällig	155	-100	-155
Seitenwand hinten rechts verschrammt	50	-50	-25
Türe hinten links im Kantenbereich deformiert, erneuern	2.070	-100	-2.070
Trittstufe hinten verformt, erneuern	450	-50	-225
A-Säule links Kratzern und Dellen, lackieren mit Lackaufbau	390	-50	-195
Türe vorne links innen Dellen, instandsetzen	450	-50	-225
	7.999		-7.329 EUR

Zwischensumme Ausstehende Reparaturen gesamt **-7.329 EUR**

Zwischensumme netto gesamt **-7.329 EUR**

Bewertungsergebnis

Minderwert **-7.329 EUR**

Legende: Die Anzeige ist gerundet, die Berechnung erfolgte mit Nachkommastellen.

Alle Werte ohne MwSt.!