

DEKRA Automobil GmbH
Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Düren
Am Langen Graben 26a
52353 Düren
Telefon 02421 / 9869-0
Fax 02421 / 9869-99
E-Mail duren.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Thomas Plagemann
Tel. direkt 02421 9869-0



Zustandsbericht

Kennzeichen

CW S5277

Leasingrückläufer	CW S5277
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	04.06.2025, per e-Mail
Besichtigung	25.06.2025 um 14:00 Uhr Hapitec GmbH, Gebrauchtwagenplatz, 52399 Merzenich

Zusammenfassung und Ergebnis

Der auf den 25.06.2025 bezogene Zustandsbericht des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Reparaturkosten	3.178,00 EUR	3.781,82 EUR
Minderwert	3.178,00 EUR	3.781,82 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 04.06.2025 wurde ein Zustandsbericht erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 25.06.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 25.06.2025 um 14:00 Uhr durch Herrn Thomas Plagemann bei Hapitec GmbH, Gebrauchtwagenplatz, 52399 Merzenich, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Besonderes

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeuggbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	CW S5277
Tag der Erstzulassung	05.06.2019
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	05.06.2019

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	Daimler (D)
Marke	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	906BB35 / 314 CDI Sprinter Standard HA
Aufbauart	Geschlossener Kasten
HSN / TSN	1313 / GMQ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDB9076331P125073
Leergewicht	2095 kg
zul. Gesamtmasse	3500 kg
Maße über alles L / B / H	5932 / 2020 / 2331 (mm)
Achsen / angetr.Achsen	2 / 1
Radstand	3665 (mm)
Türen	5
Sitzplätze	2
Farbe (Hersteller)	REINWEISS
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	105 kW / 2143 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;ZF;PI;CI;N1 III, N2
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	178.368
Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 65 R 16 121/119 R C	Michelin / Agilis 3	S / O	6 mm
	235 / 65 R 16 121/119 R C	Michelin / Agilis 3	S / O	6 mm
2 links	235 / 65 R 16 121/119 R C	Michelin / Agilis 3	S / O	6 mm
	235 / 65 R 16 121/119 R C	Michelin / Agilis 3	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung Fahrgestell

Räderfabrikat Maxion Wheels, Headunit ECE/ROW, Park-Paket mit Rückfahrkamera, MBUX Multimediasystem mit 7" Touchscreen, MBConnect 5, 6.5 J x 16, Markierungsleuchten seitlich, Ausführung Europa, Trennwand durchgehend, Ablage über Frontscheibe, Fahrersitzkasten niedrig, Zulassung N1, Lenkrad in Höhe/Neigung verstellbar, 235/65 R 16 C, Fahrlicht-Assistent, Kastenwagen, Auftritt Hecktür, Wegfall Parklicht, 3. Bremsleuchte Dach, Abschleppöse hinten, Serviceintervall fest 60000 km (J17), Beifahrersitz verstellbar, 3.5t, Klappdeckel für Ablagefach, Schwingsitz-Komfortausführung Fahrersitz, Sitzheizung für Fahrersitz, Wärmedämmendes Glas rundum mit Bandfilter an der Frontscheibe, Radstand 3665mm (L2), ab Fg-Nr P081141/E180032, Sitzbezüge Stoff Maturin schwarz, Achsübersetzung i = 3,923, 1-Schicht-Uni, Armlehne für Beifahrersitz, Armlehne für Fahrersitz, Ablagefach unter Cockpit, Aussenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar, Hinterachse R215-2.25/H (FE), Mercedes-Benz Notrufsystem, Abgasreinigung SCR Generation 3, Pannenmanagement, Laderraumschiebetür rechts, Raucher-Paket, Vliesbatterie 12V/92Ah, Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, Generator 200A, Hinterradantrieb, Sitzbelegungserkennung im Fahrersitz, 6-Gang-Schaltgetriebe ECO Gear 360, Längsträgerverstärkung, ECO Start-Stopp-Funktion, Tachograf intelligent EU, Innenverkleidung Laderraum bis Dachhöhe, Multifunktionslenkrad, Haltegriff Einstieg Laderraumschiebetür an Trennwand, Hecktüren zweiflügelig mit Öffnung bis Seitenwand, Einstiegriff an Ecksäule hinten rechts, Steuercode Hinterachse Tellerrad 215, Anbauteile lackiert.

ADAPTIVE ESP (neueste Generation) mit last- und geschwindigkeitsabhängiger Fahrdynamikregelung, Ablage über Windschutzscheibe, Ablagenfach unter Cockpit, Abschleppöse hinten, Airbag Fahrerseite, Außenspiegel el. verstell- u. beheizbar, links und rechts, Außentemperaturanzeige, Batterie: Vliesbatterie 1x 12 V / 70 Ah, Bremsleuchte, dritte, Bremsleuchten, adaptive, Dieselpartikelfilter und SCR, Drehzahlmesser, Fahrlicht-Assistent, Fensterheber elektrisch für Fahrer- und Beifahrertür, Getriebe: 6-Gang-Schaltung, Gurtwarneinrichtung für Fahrersitz, Instrumententafel und Kombiinstrument mit diversen Ablagemöglichkeiten, KEYLESS-Start, Kindersicherung an Türen im Fahrgastraum, Kopfstützen (2), vorn, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar, Leuchtweitenregulierung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Polster: Stoff, Radio: Radiovorrüstung, Räder: Stahlfelgen 6,5 J x 16, Schiebetür seitlich rechts, Seitenwind-Assistent, Servolenkung, Sitze: Armlehne Beifahrersitz, Sitze: Armlehne Fahrersitz, Sitze: Beifahrersitz elektrisch verstellbar, Sitze: Fahrersitz verstellbar, Tagfahrlicht, Trennwand durchgehend, Türen: Hecktüren Doppelflügeltür 180 Grad öffnend in zwei Höhenausführungen, Verzurrösen, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeföhrten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 510 Tage.

Service B in 510 Tagen.

Zustand nicht akzeptabel

- Tür vorne links Delle, drücken (Bild 11)
- Seitenwand und Schweller hinten rechts eingedrückt und verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13)
- Windschutzscheibe Steinschlag im Sichtfeld, erneuern (Bild 12)
- Firmenwerbung entfernen

Schlusswort

Die Dienstleistung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Für den Fachbereich
Marcus Liehner
Dipl.-Ing. (FH)

Der Sachverständige
Thomas Plagemann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Nfz

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Düren
Am Langen Graben 26a
52353 Düren
Telefon 02421 / 9869-0
Fax 02421 / 9869-99
E-Mail dueren.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Thomas Plagemann
Tel. direkt 02421 9869-0



Zustandsbericht Rechendaten

Kennzeichen

CW S5277

Fz-Bewertungsdaten

Hersteller: Daimler (D)
Marke: Mercedes-Benz
Typ: 906BB35
Verkaufsbez.: 314 CDI Sprinter Standard HA
Fz-Ident Nr.: WDB9076331P125073
Bewertungsdatum: 25.06.2025
Erstzulassung: 05.06.2019
Ausstellung Zul.besch. Teil I: 05.06.2019
Alter in Monaten: 72

Ausstattung

Neupreis Anteil %* Anrechn.*

Räderfabrikat Maxion Wheels
Headunit ECE/ROW
Park-Paket mit Rückfahrkamera
MBUX Multimediasystem mit 7" Touchscreen
MBCConnect 5
6.5 J x 16
Markierungsleuchten seitlich
Ausführung Europa
Trennwand durchgehend
Ablage über Frontscheibe
Fahrersitzkasten niedrig
Zulassung N1
Lenkrad in Höhe/Neigung verstellbar
235/65 R 16 C
Fahrlicht-Assistent
Kastenwagen
Auftritt Hecktür
Wegfall Parklicht
3. Bremsleuchte Dach
Abschleppöse hinten
Serviceintervall fest 60000 km (J17)
Beifahrersitz verstellbar
3.5t
Klappdeckel für Ablagefach
Schwingsitz-Komfortausführung Fahrersitz
Sitzheizung für Fahrersitz
Wärmedämmendes Glas rundum mit
Bandfilter an der Frontscheibe

Radstand 3665mm (L2)
 ab Fg-Nr P081141/E180032
 Sitzbezüge Stoff Maturin schwarz
 Achsübersetzung i = 3,923
 1-Schicht-Uni
 Armlehne für Beifahrersitz
 Armlehne für Fahrersitz
 Ablagefach unter Cockpit
 Aussenspiegel heizbar und elektrisch
 verstellbar
 Hinterachse R215-2.25/H (FE)
 Mercedes-Benz Notrufsystem
 Abgasreinigung SCR Generation 3
 Pannenmanagement
 Laderaumschiebetür rechts
 Raucher-Paket
 Vliesbatterie 12V/92Ah
 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale
 Dienste
 Generator 200A
 Hinterradantrieb
 Sitzbelegungserkennung im Fahrersitz
 6-Gang-Schaltgetriebe ECO Gear 360
 Längsträgerverstärkung
 ECO Start-Stopp-Funktion
 Tachograf intelligent EU
 Innenverkleidung Laderaum bis Dachhöhe
 Multifunktionslenkrad
 Haltegriff Einstieg Laderaumschiebetür an
 Trennwand
 Hecktüren zweiflügelig mit Öffnung bis
 Seitenwand
 Einstieggriff an Ecksäule hinten rechts
 Steuercode Hinterachse Tellerrad 215
 Anbauteile lackiert

Laufleistungskorrektur

GW+Ausst. Anteil %

LL-Soll:

LL-Ist: 178.368

Räder / Reifen

		mm	Art*	Neupreis	Anteil %	Anrechn.
1	L	235x65 R 16	6 S / O			
		121x119 R C				
1	R	235x65 R 16	6 S / O			
		121x119 R C				
2	L	235x65 R 16	6 S / O			
		121x119 R C				
2	R	235x65 R 16	6 S / O			
		121x119 R C				

Legende: S/ Sommer W/ Winter S/B/ Strasse/Baustelle G/ Gelände A/ Ganzjahres LW/ Laufwerk ER/ Ersatzrad
 /O Original /R Runderneuert /S Schaden /N Nachgeschnitten /F Runflat

Zustand nicht akzeptabel

Bezeichnung der Reparatur	Rep.Kost	Anteil %	Anrechn.	
Tür vorne links Delle, drücken	150	-100	-150	
Seitenwand und Schweller hinten rechts eingedrückt und verschrammt, lackieren mit Lackaufbau	1.328	-100	-1.328	
Windschutzscheibe Steinschlag im Sichtfeld, erneuern	1.200	-100	-1.200	
Firmenwerbung entfernen	500	-100	-500	
	3.178			-3.178 EUR

Zwischensumme Ausstehende Reparaturen gesamt **-3.178 EUR**

Zwischensumme netto gesamt **-3.178 EUR**

Bewertungsergebnis

Minderwert **-3.178 EUR**

Legende: Die Anzeige ist gerundet, die Berechnung erfolgte mit Nachkommastellen.

Alle Werte ohne MwSt.!