

DEKRA Automobil GmbH  
Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

Mobility Concept GmbH  
Grünwalder Weg 34  
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Düren  
Am Langen Graben 26a  
52353 Düren  
Telefon 02421 / 9869-0  
Fax 02421 / 9869-99  
E-Mail duren.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:  
Thomas Kremer  
Tel. direkt 0241 9420-0  
Tel. mobil 0152 22985436

## Zustandsbericht

### Kennzeichen

**CW S5982**

Leasingrückläufer	CW S5982
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	17.02.2025, per e-Mail
Besichtigung	24.02.2025 um 13:00 Uhr Hapitec GmbH, Gebrauchtwagenplatz, 52399 Merzenich

### Zusammenfassung und Ergebnis

Der auf den 24.02.2025 bezogene Zustandsbericht des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Reparaturkosten	1.320,00 EUR	1.570,80 EUR
Minderwert	1.320,00 EUR	1.570,80 EUR

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 17.02.2025 wurde ein Zustandsbericht erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 24.02.2025.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 24.02.2025 um 13:00 Uhr durch Herrn Thomas Kremer bei Hapitec GmbH, Gebrauchtwagenplatz, 52399 Merzenich, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Die Besichtigung von oben war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.  
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

## Besonderes

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeuggbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Das Fahrzeug war bei Besichtigung stark verschmutzt die Besichtigung war hierdurch nur stark eingeschränkt möglich, evtl werden nach Reinigung weitere Schäden sichtbar.

Bevor das Fahrzeug mit dem Kunden abgerechnet wird ist das Fahrzeug zu reinigen und auf evtl . weitere Schäden zu prüfen.

Sollten Schäden festgestellt werden so ist der Sachverständige umgehend mit einer Nachbesichtigung des Fahrzeug zu beauftragen.

Sollte das Fahrzeug mit dem Kunden vor Reinigung abgerechnet werden und zu einem späteren Zeitpunkt Schäden festgestellt werden, so ist die DEKRA nicht mehr haftbar zu machen.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Kennzeichen	CW S5982
Tag der Erstzulassung	12.11.2019
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	12.11.2019

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 10 / 2025

### Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	Daimler (D)
Marke	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	906BB35 / 314 CDI Sprinter Standard HA
Aufbauart	Geschlossener Kasten
HSN / TSN	1313 / HYK
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDB9076331P188223
Leergewicht	2095 kg
zul. Gesamtmasse	3500 kg
Maße über alles L / B / H	5932 / 2020 / 2331 (mm)
Achsen / angetr.Achsen	2 / 1
Radstand	3665 (mm)
Türen	5
Sitzplätze	2
Farbe (Hersteller)	REINWEISS
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	105 kW / 2143 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AF;PI;CI;N1 III, N2
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	134.892

Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 65 R 16	Maxxis / Vansmart A/S AL2	A / O	5 mm
	121/119 R			
rechts	235 / 65 R 16	Maxxis / Vansmart A/S AL2	A / O	5 mm
	121/119 R			
2 links	235 / 65 R 16	Maxxis / Vansmart A/S AL2	A / O	5 mm
	121/119 R			
rechts	235 / 65 R 16	Maxxis / Vansmart A/S AL2	A / O	5 mm
	121/119 R			
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

### Ausstattung Fahrgestell

ADAPTIVE ESP (neueste Generation) mit last- und geschwindigkeitsabhängiger Fahrdynamikregelung, Ablage über Windschutzscheibe, Ablagenfach unter Cockpit, Abschleppöse hinten, Airbag Fahrerseite, Außenspiegel el. verstell- u. beheizbar, links und rechts, Außentemperaturanzeige, Batterie: Vliesbatterie 1x 12 V / 70 Ah, Bremsleuchte, dritte, Bremsleuchten, adaptive, Dieselpartikelfilter und SCR, Drehzahlmesser, Fahrlicht-Assistent, Fensterheber elektrisch für Fahrer- und Beifahrtür, Getriebe: 6-Gang-Schaltung, Gurtwarneinrichtung für Fahrersitz, Instrumententafel und Kombiinstrument mit diversen Ablagemöglichkeiten, KEYLESS-Start, Kindersicherung an Türen im Fahrgastraum, Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, Kopfstützen (2), vorn, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar, Leuchtweitenregulierung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Polster: Stoff, Radio: Radiovorrüstung, Radio: Vorrüstung für digitales Radio DAB, Räder: Stahlfelgen 6,5 J x 16, Schiebetür seitlich rechts, Seitenwind-Assistent, Servolenkung, Sitze: Armlehne

Beifahrersitz, Sitze: Armlehne Fahrersitz, Sitze: Beifahrersitz verstellbar, Sitze: Fahrersitz verstellbar, Tagfahrlicht, Trennwand durchgehend, Türen: Hecktüren Doppelflügeltür 180 Grad öffnend in zwei Höhenausführungen, Verzurrösen, Wartungsintervall-Anzeige ASSYST, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung

## Zustandsbeschreibung

### Zustand und Instandhaltung

Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeföhrten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

### Zustand nicht akzeptabel

- Wartung fällig
- Werbung am gesamten Fahrzeug entfernen (Bild 3, 4)
- Verkleidung Tür hinten rechts gebrochen, erneuern (Bild 12)

### Schlusswort

Die Dienstleistung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Thomas Kremer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

### Anlagen

Fotoanlage  
Rechenblatt Bew. Nfz

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH  
Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

Mobility Concept GmbH  
Grünwalder Weg 34  
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Düren  
Am Langen Graben 26a  
52353 Düren  
Telefon 02421 / 9869-0  
Fax 02421 / 9869-99  
E-Mail duren.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:  
Thomas Kremer  
Tel. direkt 0241 9420-0  
Tel. mobil 0152 22985436

## Zustandsbericht Rechendaten

Kennzeichen

CW S5982

### Fz-Bewertungsdaten

Hersteller: Daimler (D)  
Marke: Mercedes-Benz  
Typ: 906BB35  
Verkaufsbez.: 314 CDI Sprinter Standard HA  
Fz-Ident Nr.: WDB9076331P188223  
Bewertungsdatum: 24.02.2025  
Erstzulassung: 12.11.2019  
Ausstellung Zul.besch. Teil I: 12.11.2019  
Alter in Monaten: 63

### Ausstattung

Neupreis Anteil %\* Anrechn.\*

### Laufleistungskorrektur

GW+Ausst. Anteil %

LL-Soll:

LL-Ist: 134.892

### Räder / Reifen

		mm	Art*	Neupreis	Anteil %	Anrechn.
1	L	235x65 R 16	5 A / O			
		121x119 R				
1	R	235x65 R 16	5 A / O			
		121x119 R				
2	L	235x65 R 16	5 A / O			
		121x119 R				
2	R	235x65 R 16	5 A / O			
		121x119 R				

Legende: S/ Sommer W/ Winter S/B/ Strasse/Baustelle G/ Gelände A/ Ganzjahres LW/ Laufwerk ER/ Ersatzrad  
/O Original /R Runderneuert /S Schaden /N Nachgeschnitten /F Runflat

**Zustand nicht akzeptabel**

Bezeichnung der Reparatur	Rep.Kost	Anteil %	Anrechn.
Wartung fällig	550	-100	-550
Werbung am gesamten Fahrzeug entfernen	650	-100	-650
Verkleidung Türe hinten rechts gebrochen, erneuern	120	-100	-120
<b>1.320</b>			<b>-1.320 EUR</b>

Zwischensumme Ausstehende Reparaturen gesamt **-1.320 EUR**

Zwischensumme netto gesamt **-1.320 EUR**

**Bewertungsergebnis**

Minderwert **-1.320 EUR**

Legende: Die Anzeige ist gerundet, die Berechnung erfolgte mit Nachkommastellen.

Alle Werte ohne MwSt.!