

SCHADENSGUTACHTEN

Bearbeiter: GUTMANN HEINZ

Auftragsdatum:	16.05.2025	Marke/Typ:	Mercedes-Benz A-Klasse Limousine Diesel	
Kennzeichen:	---	Farbe:	grau	
Fahrgestellnummer:	WDD1771031J167526	Fahrzeugart:	PKW	
Erstzulassung:	31.10.2019	Kraftstoffart:	Diesel	
Kilometerstand abgelesen:	66.556	Anzahl Schlüssel:	2	
§57a (Prüfplakette) gültig bis:	10/2025			
Besichtigungsdatum:	22.05.2025	Bes. Zustand:	unzerlegt	
Bereifung	Reifen/Felge	Dimension	Profil Links	Profil Rechts
1. Achse [Sommer]	Bridgestone (Alu)	225/45 R 18	4,3	4,6
2. Achse [Sommer]	Pirelli (Alu)	225/45 R 18	6,1	6,1
3. Achse [Winter]	Nokian (Alu)	205/60 R 16	6,8	7,2
4. Achse [Winter]	Nokian (Alu)	205/60 R 16	7,5	6,8

Der Minderwertbetrag errechnet sich aus dem in der Spalte Faktor angegebenen Wert, welcher sich auf das Fahrzeugalter und die Kilometerlaufleistung bezieht.

Schadenbezeichnung Bemerkung	Reparaturbetrag	Faktor	Minderwert
Steinschlag an der WSS im mittleren unteren Bereich - Reparatur	€ 110,00	100	€ 110,00
Montierte Alufelgen der Sommerbereifung abgeschürft und eingekerbt	€ 1.267,00	100	€ 1.267,00
Motorhaube weist Steinschläge über 2,0 mm auf	€ 964,67	40	€ 385,87
Linke hintere Tür verkratzt	€ 620,87	40	€ 248,35
Linker Dachholm weist Vorschaden auf	€ 0,00	0	€ 0,00
Summe (ohne USt.):	€ 2.962,54		€ 2.011,22

Es wurden zur Beweissicherung 50 Stk. Fotos angelegt



Lunz/See am 26. Mai 2025

Ort, Datum