

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
3	MB C200 K	WDD2040411F040873	03.08.2007	176174

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.10.2026	166098	km	23.09.2023	Service A3	km	In 40 Tagen

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
ja	
Nachlackierung festgestellt	
ja	

Lackdichthemessung:

Kotflügel VR	97,00 µm	Tür VR	115,00 µm	Tür HR	105,00 µm	Seitenteil HR	283,00 µm
Motorhaube	123,00 µm	Dach	µm	Heckklappe	90,00 µm		
Kotflügel VL	108,00 µm	Tür VL	110,00 µm	Tür HL	103,00 µm	Seitenteil HL	237,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert: Winterreifen

Rad v.l.	5,2 mm	Rad h.l.	6,3 mm	Rad v.r.	3,9 mm	Rad h.r.	5,7 mm
Reifengröße:	205/55 R16						ohne

Felgen:

Auffälligkeiten:	Verkratzt, alle 4 Felgen
------------------	--------------------------

Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	Lenkrad abgegriffen
Vorderachse	Achsvermessung	Seitenverkleidung	Verschmutzt
Hinterachse	Achsvermessung	Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	Ozonbehandlung (starker Nikotingeruch)
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller	L	Verkleidung links verkratzt, lackieren
Außenspiegel		
Kotflügel VL	D	Delle, KD
Stoßfänger vorne	L	Verkratzt, lackieren
Motorhaube	I	Hagelschaden
Kotflügel VR	D	Delle, KD
Türe VR	D	Delle, KD
Türe HR	D	Delle, KD
Seitenwand HR	I	Rost, instandsetzen und lackieren
Stoßfänger hinten	E	Gebrochen, ersetzen
Heckklappe	I	Hagelschaden
Seitenwand HL	I	Rost, instandsetzen und lackieren
Türe HL	D	Delle, KD
Türe VL	D	Delle, KD
Dach	I	Hagelschaden

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |

P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: _____

Bewertung durchgeführt von: MMU

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____