



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12005903
Berichtsnummer :	0000000842835-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	B-GS 650		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz Citan Mixto .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WDF4156051U238720	Laufleistung abgelesen:	114273 km
Erstzulassung / Baujahr:	19.08.2019 / 2018	Besichtigungsdatum/-ort:	21.05.2025 Muecke Atzenhain
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	VAN/MPV
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	131//3CUL	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	Schaltgetriebe	Navi.-Datenträger:	-
Hubraum / Leistung:	1461 ccm / 66 kW (90 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	ARKTIKWEISS	Lackart:	-
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Stoff
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Stahl
1. Achse - links / Zust.		195/65/R15/95 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.		195/65/R15/95 7 mm
2. Achse - links / Zust.		195/65/R15/95 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.		195/65/R15/95 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Stahl
1. Achse - links / Zust.		195/65/R15/92 8 mm
1. Achse - rechts / Zust.		195/65/R15/92 8 mm
2. Achse - links / Zust.		195/65/R15/92 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		195/65/R15/92 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Fensterheber elektrisch vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Frontantrieb
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserie/Aufbau Kasten Mixto
- Motor 1,5 Ltr. - 66 kW CDI KAT
- Radstand 3081 mm
- Zusatzheizung
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum / Schiebetür vorn links, fest
- Stahlfelgen 6x15
- Steckdose 12V
- Wärmeschutzverglasung
- Rußpartikelfilter
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausführung: Mixto
- Dachverkleidung bis C-Säule
- Einschaltung automatisch für Fahrlicht
- Berganfahrhilfe
- Getriebe 5-Gang
- Pollenfilter
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Radiovorbereitung
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum / Schiebetür vorn rechts, fest
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Audio-Navigationssystem
- Außentemperaturanzeige
- Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Innenspiegel
- Lack-Paket
- Parktronic-System (hinten)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn rechts
- Armauflage vorn mit Fach
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- BlueEfficiency-Paket
- Heckscheibe / Rückwandfenster getönt
- Klimaanlage
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Reifendruck-Kontrollsysteem
- Sitze im Lade-/FG-Raum 1.Reihe, 3er-Sitzbank umklappbar

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen
	Bauteil Schaden
1.	Windschutzscheibe Beschädigt
2.	Stoßfänger Vorne Verformt (leicht)
3.	Türeinstieg Vorne - Links Kratzer Ab 60mm
4.	Stoßfänger Hinten Kratzer
5.	Stoßfänger Hinten Kratzer
6.	Türeinstieg Vorne - Rechts Kratzer
7.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts Kratzer
	Karosserie innen
	Bauteil Schaden
8.	Türdichtung Hinten - Links Beschädigt
	Sonstiges
	Bauteil Schaden
9.	Wartungsnachweis Fehlt
10.	Laderaum Gebrauchsspuren

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Tankdeckel



Bereifung



Klimaanlage



Windschutzscheibe



1. Windschutzscheibe
Beschädigt



2. Stoßfänger Vorne
Verformt (leicht)



2. Stoßfänger Vorne
Verformt (leicht)



3. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer Ab 60mm



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer



6. Türeinstieg Vorne - Rechts
Kratzer



6. Türeinstieg Vorne - Rechts
Kratzer



7. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Kratzer



8. Türdichtung Hinten - Links
Beschädigt



10. Laderaum
Gebrauchsspuren



10. Laderaum
Gebrauchsspuren



10. Laderaum
Gebrauchsspuren



10. Laderaum
Gebrauchsspuren



10. Laderaum
Gebrauchsspuren



10. Laderaum
Gebrauchsspuren



10. Laderaum
Gebrauchsspuren