



MERCEDES-BENZ Vito / Marco Polo

VITO 114 CDI KO

FIN	WDF44760113574180
Kilometerstand	79.161 km
Erstzulassungsdatum	14.03.2019

AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	18.09.2025 08:18:17	Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Bremen
--------------------	---------------------	----------------	--------------------------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WDF44760113574180	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	79.161 km	Getriebe	Schaltgetriebe
Fahrzeugart	Transporter	Gänge	7
Anzahl Türen	4	Interieurfarbe	Schwarz
Erstzulassungsdatum	14.03.2019	Fahrzeugfarbe	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	MERCEDES-BENZ	Metallic-Lackierung	Nein
Modell	Vito / Marco Polo	Polsterart	Stoff
Gesamtanzahl der Sitze	2		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	3	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Klimaanlagentyp	Klimaanlage man.

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Multifunktionslenkrad	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	HD	Navigation	Ja
Dachreling	Nein	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer Halogen
Doppelkabine	Nein	Sitzheizung vorne	Nein
Einparkhilfe hinten	Ja	Tempomat	Ja
Einparkhilfe vorn	Ja	Wartungshistorie	24/11/2022, 41283
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Nein		

BEREIFUNG

Montierte Reifen


Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	5,0 mm	Michelin	195/65 R 16 100 T	Sommer	Stahl	-
Vorne	Rechts	5,0 mm	Michelin	195/65 R 16 100 T	Sommer	Stahl	-
Hinten	Links	8,0 mm	Michelin	195/65 R 16 100 T	Sommer	Stahl	-
Hinten	Rechts	6,0 mm	Michelin	195/65 R 16 100 T	Sommer	Stahl	-

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	5,0 mm	Goodyear	195/65 R 16 104 T	Winter	Stahl	-
-	-	5,0 mm	Goodyear	195/65 R 16 104 T	Winter	Stahl	-
-	-	4,0 mm	Goodyear	195/65 R 16 104 T	Winter	Stahl	-
-	-	4,0 mm	Goodyear	195/65 R 16 104 T	Winter	Stahl	-

SCHÄDEN

Äußere Schäden



1 | Motorhaube

Typ	Korrosion
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



2 | Stoßfänger vorne

Typ	Deformiert
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt






3 | Stahlfelge vorne links

Typ	Kratzer
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





4 | Heckklappe

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparurmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




5 | Schiebetür rechts

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparurmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



6 | Tür vorne rechts

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparurmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



7 | Kotflügel vorne rechts

Typ	Deformiert
Schweregrad	>6 cm - 8 cm
Reparurmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Geschätzter reduzierter Wert

2.581,70 €

Fahrzeuggbilder

