



FORD EXPLORER

EXPLORER ECOBOO

FIN	WF02K8GY6MNA17987
Kilometerstand	100.822 km
Erstzulassungsdatum	18.11.2021

AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	06.02.2025 09:59:31	Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Bremen
--------------------	---------------------	----------------	--------------------------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WF02K8GY6MNA17987	Antriebsart	Allrad
Kilometerstand	100.822 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	SUV	Gänge	10
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Anthrazit
Erstzulassungsdatum	18.11.2021	Fahrzeugfarbe	Schwarz
Kraftstoffart	Hybrid Benzin	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	FORD	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	Explorer	Polsterart	Leder
Gesamtanzahl der Sitze	7		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	3	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Einparkhilfe hinten	Ja	Navigation	Ja
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	1	Einparkhilfe vorn	Ja	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	1	Elektrisch verstellbare Sitze VL	Ja	Sitzheizung vorne	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	Nicht anwendbar	Klimaanlagenotyp	Klimaanlage auto.	Tempomat	Ja
Dachreling	Ja	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja		
Doppelkabine	Nein	Multifunktionslenkrad	Ja		

BEREIFUNG

Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne Links	5,0 mm	Hankook	255/55 R 20 110 V	Winter	Aluminium	-
Vorne Rechts	5,0 mm	Hankook	255/55 R 20 110 V	Winter	Aluminium	-
Hinten Links	5,0 mm	Hankook	255/55 R 20 110 V	Winter	Aluminium	-
Hinten Rechts	5,0 mm	Hankook	255/55 R 20 110 V	Winter	Aluminium	-
Demontiert	5,0 mm	Michelin	255/55 R 20 110 V	Sommer	Aluminium	-
Demontiert	5,0 mm	Michelin	255/55 R 20 110 V	Sommer	Aluminium	-
Demontiert	5,0 mm	Michelin	255/55 R 20 110 V	Sommer	Aluminium	-
Demontiert	5,0 mm	Michelin	255/55 R 20 110 V	Sommer	Aluminium	-

ÄUSSERE SCHÄDEN



2 | STOSSFÄNGERSPOILER VORNE

Typ	Kratzer
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




3 | STOSSFÄNGER VORNE

Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | MOTORHAUBE

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



5 | EINSTIEGSSCHWELLER HINTEN LINKS

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



6 | FELGE ALU VORNE RECHTS

Typ

Kratzer

Schweregrad



Ersetzen

Reparaturmethode

Ersetzen

Ursache

Bei Inspektion festgestellt



8 | HECKKLAPPE

Typ

Delle(n)

Schweregrad

>4 cm - 6 cm

Reparaturmethode

Instandsetzen + lackieren

Ursache

Bei Inspektion festgestellt



9 | KOTFLÜGELZIERLEISTE HINTEN RECHTS

Typ	Deformiert
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




10 | KOTFLÜGELZIERLEISTE VORNE RECHTS

Typ	Deformiert
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



11 | TÜR HINTEN RECHTS

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



INNENSCHÄDEN



1 | INNENRAUM

Typ	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich



7 | HINTERE DACHSÄULENVERKLEIDUNG LINKS

Typ	Kratzer
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Geschätzter reduzierter Wert

2.466,89 €

KOMMENTARE

ALLGEMEINER HINWEIS

Servicenachweis fehlt

FAHRZEUGBILDER

