

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
 Besichtigung 16.01.2025

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungssteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 125 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|-------------------------|
| Erstzulassung | 07.12.2021 | Letzte Zulassung | 07.12.2021 |
| Fahrzeugart | Personenkraftwagen | Hersteller | Ford |
| Typ / Verkaufsbez. | Explorer (U625)(CTW)(2020->) / Explorer 3.0 EcoBoost Plug-in-Hybrid ST-Line (EUR) | Aufbauart | Geländewagen |
| Türen | 5 | Sitzplätze | 7 |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | WF02K8GY6MNA22669 | Maße Länge/Breite/Höhe | 5059 / - / 1763 (mm) |
| Achsen / angetr. Achsen | 2 / 2 | Radstand (mm) | 3025 |
| zul. Gesamtmasse | 3160 kg | HSN / TSN | 8566 / BTR |
| DAT Europa-Code® | 012852180100001 | DAT Marktindex | DE003 6240 |
| Km-Stand abgelesen | 145719 | Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.B/E ext.aufl. |
| Zylinderanzahl | | Leistung (kW) | 267 |
| Hubraum (ccm) | 2956 | Schadstoffklasse: | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, |

| | | | |
|--|------------------------|-------------------|--|
| Antriebsart Felgen | Allrad Leichtmetall | Getriebe Farbe | N1 I Automatik / Grau / Metallic |
| Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. | | | |

Räder / Reifen

| Achse | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|-----------|---------------------|-------------------|-----|-------------|
| 1 links | 255 / 55 R 20 110 V | Nokian / WR SUV 4 | W/O | 5 mm |
| rechts | 255 / 55 R 20 110 V | Nokian / WR SUV 4 | W/O | 5 mm |
| 2 links | 255 / 55 R 20 110 V | Nokian / WR SUV 4 | W/O | 6 mm |
| rechts | 255 / 55 R 20 110 V | Nokian / WR SUV 4 | W/O | 6 mm |
| Pannenset | | | | |

W/ Winter; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 3.Sitzreihe, Einzelsitze elektr. klappbar (2 Sitzplätze), Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion, Aktive Geräuschkompenstation, Anhängerkuplung Vorbereitung, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb, Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink, Außenspiegel andersfarbig lackiert / Kontrastfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory, Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert, Dachreling schwarz, Diebstahl-Warnanlage, Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 74 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA), Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner, Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Post-Collision-System, Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System, Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent Plus, Ein- und Auspark-Funktion und teilautomatisierter Fahrzeugführung, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, FordPass Connect inkl. eCall, Frontkamera mit Split View, Frontscheibe heizbar, Fußmatten Velours mit Ziernähte, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe Automatik - Typ: 10R80 (10-Stufen), Heckleuchten LED, Hecksspoiler Wagenfarbe, Induktionsladeschale für mobile Endgeräte, Innenausstattung: Carbon-Dekor, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Intelligent Protection System (IPS), Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, KeyFree-System, Klimaautomatik 2-Zonen, Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert), Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll, Kühlerjalousie, regelbar, LM-Felgen 8x20 (5x2-Speichen, glanzgedreht), Lackierung Oxford Weiß, Lenkrad (Sport/Leder, ST), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) elektr. höhen-/längsverstellbar mit Memory, Mittelkonsole mit Armlehne, Motor 3,0 Ltr. - 267 kW EcoBoost Hybrid, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Nebelscheinwerfer LED, Panorama-Schiebedach elektr. mit Solar-Reflect, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Parkpilotensystem vorn und hinten, Power KeyFree-Startfunktion, Radstand 3025 mm, Reifen 255/55 R20 ...V, Reifendruck-Kontrollsystem, Reserverad als Notrad, Rückfahrkamera mit Split View, Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Scheibenwischer mit Regensor, Scheinwerfer LED, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach, mit Memory), Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach), Sitzausstattung: 7-Sitzer, Sitzbezug / Polsterung: Leder Premium, Sitze vorn klimatisiert, Sitzheizung hinten, Sound-System Bang & Olufsen Play, Sport-Fahrwerk, Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose 230V, Türverkleidung Leder, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:
letzte Wartung: vollständig
am 21.12.2023 bei Kilometerstand 120.914

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Einstieg hinten rechts - zerkratzt, smart repair (Bild 6, 7)
2. Einstieg hinten links- zerkratzt, smart repair (Bild 8, 9)
3. Windschutzscheibe- Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 12, 13)
4. Kofferraumverkleidungen - verschrammt, erneuern (Bild 18, 19, 20, 21, 22)
5. Spiegelkappe links - zerkratzt, smart repair (Bild 14)
6. Spiegelkappe rechts - zerkratzt, smart repair (Bild 15)
7. HU/AU - abgelaufen, erneuern

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspuren einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Sitzbezug Fahrersitz -
zerkratzt,nutzungsbedingter Abrieb,

Fehlende Teile

1. Satz Sommerreifen
2. Stoßfänger hinten- Abdeckkappe für Abschleppöse



Bild 1 : Diagonal von vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür




Bild 5 : Wartungsnachweise



Bild 6 : Einstieg hinten rechts - zerkratzt



Bild 7 : Einstieg hinten rechts - zerkratzt



Bild 8 : Einstieg hinten links- zerkratzt



Bild 9 : Einstieg hinten links- zerkratzt



Bild 10 : Sitzbezug Fahrersitz - zerkratzt




Bild 11 : Sitzbezug Fahrersitz - zerkratzt



Bild 12 : Windschutzscheibe- Steinschlag mit Rissbildung



Bild 13 : Windschutzscheibe- Steinschlag mit Rissbildung



Bild 14 : Spiegelkappe links - zerkratzt



Bild 15 : Spiegelkappe rechts - zerkratzt



Bild 16 : Stoßfänger hinten- Abdeckkappe für Abschleppöse fehlt



Bild 17 : Stoßfänger hinten- Abdeckkappe für Abschleppöse fehlt



Bild 18 : Kofferraumverkleidungen - verschrammt



Bild 19 : Kofferraumverkleidungen - verschrammt



Bild 20 : Kofferraumverkleidungen - verschrammt




Bild 21 : Kofferraumverkleidungen - verschrammt



Bild 22 : Kofferraumverkleidungen - verschrammt