

Voertuiggegevens

Merk **FORD** Kentekenplaat **H931PX**
 Model **Puma** 1e **04/04/2020**
 tenaamstelling
 Versie **1.0 EcoBoost Hybrid Titanium X First Ed**
 Chassisnummer **WF02XXERK2KM18841**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **174753**

Datum & plaats van inspectie

Datum 10/04/2025 13:37:44
 Adres
 Taylorweg
 5466AE Veghel



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Achterzijde				821,37	-246,41	574,96
59480559	Bumper A	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	460,70	-138,21	322,49
59480560	Bumper A bekleding	Kras(sen)	Vervangen	271,01	-81,30	189,71
59480561	Bumper A M deel	Kras(sen)	Vervangen	89,66	-26,90	62,76
Schades zonder groep				810,10	-243,03	567,07
59480562	Dak	Steenslag	Herstellen en spuiten (compleet)	707,14	-212,14	495,00
59480557	Hemelbekleding	Vlek	Reinigen	102,96	-30,89	72,07
59480558	Velg V R alu	Roest / Corrosie	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	1631,47 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-489,44 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	1142,03 €

Achterzijde

59480559 Bumper A Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



59480560 Bumper A bekleding Kras(sen) Vervangen



59480561 Bumper A M deel Kras(sen) Vervangen



Schades zonder groep

59480562 Dak Steenslag Herstellen en spuiten (compleet)



59480557 Hemelbekleding Vlek Reinigen



59480558 Velg V R alu Roest / Corrosie Herstellen en spuiten (compleet)

