

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/09/30

Plate Number **J3-65-BF**
 Make **FORD**
 Model **PUMA**
 Vehicle Description **1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2024/03/25	89210 KM	damage	• Damage Damage	- Hedin Schadeherstel Den Bosch - Hedin Schadeherstel Den Bosch
2024/10/03	95660 KM	damage	• Voorruit	• CARGLASS (MARKETING)
2022/12/28	65125 KM	repair	• Carrosserie Batterij	• VAN MOSSEL FORD DEN BOSCH
2024/05/22	92275 KM	repair	215/55 R17 98W - Rechts Voor 215/55 R17 98W - Links Voor 215/55 R17 98W - Rechts Achter APK icm beurt Verlichting Diverse lampjes 215/55 R17 98W - Links Achter Onh 90.000 Km	- HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH - HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH - HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH - HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH - HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH

				2R DEN BOSCH • HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH • HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH
2022/04/26	49143 KM	repair	• 215/55 R17 98W - Rechts Voor 215/55 R17 98W - Links Achter 215/55 R17 98W - Rechts Achter 215/55 R17 98W - Links Voor	• HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH • HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH • HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH • HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH
2023/10/11	83067 KM	repair	• 215/55 R17 94V - Rechts Voor Renault onderhoud A 215/55 R17 94V - Links Achter Remklauw voor - Links 215/55 R17 94V - Rechts Achter Opslagkosten band 215/55 R17 94V - Links Voor Koel-/verw systKoelvl/antivrie	• HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH • HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH • HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH • HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH • HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH • HEDIN AUTOMOTIVE

				2R DEN BOSCH • HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH • HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH
2022/09/16	62315 KM	repair	• Interieur Int luchtfiler Ontsteking Bougie Ford Jaarbeurt Koel-/verw systKoelvl/antivrie Brst. algemeen Luchtfiler	• HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH • HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH • HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH • HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH
2022/11/29	66811 KM	repair	• 215/55 R17 94V - Links Voor 215/55 R17 94V - Rechts Voor 215/55 R17 94V - Links Achter 215/55 R17 94V - Rechts Achter	• HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH • HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH • HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH • HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH

2022/03/25	1 KM	repair	Opslagkosten band	HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH
2021/09/07	28300 KM	repair	Opslagkosten band	HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH
2025/09/11	119458 KM	repair	Koel-/verw systRadiateur Instrumenten Mot man compute	- HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH - HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH
2024/11/20	102013 KM	repair	215/55 R17 94V - Rechts Voor 215/55 R17 94V - Rechts Achter 215/55 R17 94V - Links Voor 215/55 R17 94V - Links Achter Opslagkosten band	- HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH - HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH - HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH - HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH - HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH
2025/05/21	111787 KM	repair	215/55 R17 98W - Links Voor 215/55 R17 98W - Rechts Voor 215/55 R17 98W - Rechts Achter Opslagkosten band 215/55 R17 98W - Links Achter	- HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH - HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH - HEDIN AUTOMOTIVE

				2R DEN BOSCH • HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH • HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH
2020/12/01	7731 KM	repair	• 215/55 R17 94V - Rechts Achter 215/55 R17 94V - Links Voor 215/55 R17 94V - Links Achter 215/55 R17 94V - Rechts Voor	• HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH • HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH • HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH • HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH
2021/09/17	33282 KM	repair	• Interieur Int luchtfilter Onh 30.000 Km	• HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH • HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH
2023/06/12	76181 KM	repair	• 215/55 R17 98W - Links Voor 215/55 R17 98W - Rechts Voor 215/55 R17 98W - Links Achter 215/55 R17 98W - Rechts Achter	• HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH • HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH • HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH

				HEDIN AUTOMOTIVE 2R DEN BOSCH
--	--	--	--	---