

PROTOKOLLNUMMER: 38510198

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 20.02.2025

## Gutachten

**Betreff** Gutachten Light

**Besichtigungsdatum / Ort** 20.02.2025 / AutoExpo Deutsche Auto-Markt GmbH  
Rudolf-Diesel- Str. 7  
35463 Fernwald-Steinbach

**Fahrzeughalter** Gemeinde Großerlach  
71577 Großerlach

**Vertragsnummer** 5399409

**Auftrags-Nummer / Referenz** 452645

**Amtliches Kennzeichen** WN-GG577

**Fahrzeug-Identnummer** WF02XXERK2LL80700



## Gutachten

<b>Betreff</b>	Gutachten Light
<b>Auftrag durch</b>	Deutsche Leasing AG Geschäftsfeld Mobility Frölingstraße 15-31 61352 Bad Homburg v.d.H.
<b>Besichtigungsdatum / Ort</b>	20.02.2025 / AutoExpo Deutsche Auto-Markt GmbH Rudolf-Diesel- Str. 7 35463 Fernwald-Steinbach
<b>Fahrzeughalter</b>	Gemeinde Großerlach 71577 Großerlach
<b>Vertragsnummer</b>	5399409
<b>Auftrags-Nummer / Referenz</b>	452645
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	WN-GG577
<b>Fahrzeugart</b>	Geländewagen
<b>Hersteller</b>	Ford
<b>Modell / Verkaufsbezeichnung</b>	Puma 1.0 EcoBoost Aut. TITANIUM
<b>Schlüssel-Nummern HSN / TSN</b>	8566 BSK 00000
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	WF02XXERK2LL80700
<b>Anzahl Besitzer</b>	unbekannt
<b>Erstzulassung</b>	05.11.2020
<b>Fahrzeug Kennzeichen</b>	Kennzeichen nicht entgegen genommen
<b>Laufleistung</b>	44.873 km / abgelesen
<b>Farbe / Farbcode</b>	Blazer Blau
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb
<b>Kraftstoffart</b>	Benzin
<b>Hubraum / Leistung</b>	999 ccm/ 92 kW
<b>Zylinder / Schadstoffklasse</b>	/ EURO 6
<b>Anzahl Türen / Anzahl Sitze</b>	5 / 5
<b>Getriebe</b>	Automatik

PROTOKOLLNUMMER: 38510198

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 20.02.2025

<b>Polster / Farbe</b>	Stoff / Schwarz
<b>Anzahl Schlüssel</b>	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
<b>Durchgeführte Wartungen</b>	21.10.2022 bei 24.611 km
<b>Probefahrt</b>	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
<b>Vorschaden</b>	Keine Feststellbar
<b>Nachlackierung</b>	Keine Feststellbar
<b>Bereifung / Felge</b>	

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 215/55 R17 98W	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 215/55 R17 98W	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6

**Zulässigkeit Räder** Alle Achsen zulässig.

**Verkehrssicherheit Räder** Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Fahrzeugausstattung

Serienausstattung: ABS inkl. EBD, Ambientebeleuchtung, Außenspiegel verstelb., beh., anklapb., Beifahrerairbag-Deaktivierung, Bereifung: 7 J x 17 LM im 5x2-Sp.-Design, Bereifung: Reifen-Reparatur-Set, Berganfahrassistent, Bremsassistent (EBA), Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel aus Webstoff, Drehzahlmesser, Einstiegszierleisten vorn, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrerinformationssystem mit Bordcompute, Fahrspur-Assistent inkl. Müdigkeitswarne, Falschfahrer-Warnfunktion, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernlicht-Assistent, Ford Easy Fuel, Ford EcoCoach, Ford MegaBox, FordPass Connect, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 7-Gang-Automatik DCT, Haltegriffe für Fahrer- und Beifahrersei, Handschuhfach, beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, Induktive Ladestation für mobile Endgerä, Innenbeleuchtung vorn und hinten, Intelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer, Intelligentes Sicherheits-System (IPS), ISOFIX-Halterungen inkl. Top-Tether Bef., Kleiderhaken hinten, Kopfstützen (3) hinten, höhenverstellbar, Kopfstützen vorn höheneinstellbar, Lackierung: Uni, LED Rückleuchten, LED-Nebelscheinwerfer, Lenkrad: Lenkrad, 3-Speichen-Design, Lenksäule, in Höhe- und Reichweite einst, Mittelkonsole vorn mit integrierter Arma, MyKey-Schlüsselsystem, Müdigkeitswarner, Navigationssystem Ford inkl Ford SYNC 3, Notbremslicht, pulsierendes Aufleuchten, Ottopartikelfilter, Park-Pilot-System hinten, Pollen- und Staubfilter, Polster: Stoff, Post-Collision-Assist, Pre-Collision-Assist, Reifendruckkontrollsystem, Rücksitzlehne asym.get.umklappbar, Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sen, Selektiver Fahrmodus-Schalter, Servolenkung, Sitz: Fahrersitz man. höhenverstellbar, Sitze: Beifahrersitz, manuell einstellba, Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz mit Len, Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerse, Sportsitze vorn mit integrierter Kopfst., Start-Stopp-System, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert,

PROTOKOLLNUMMER: 38510198

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 20.02.2025

Variabler Kühlerlufteinlass, Verkehrsschild-Erkennungssystem, Verzurrösen im Gepäckraum, Wegfahrsperrre, Zentralverriegelung m. Fernb.

Sonderausstattung: \*Irrtümer vorbehalten, \*Zwischenverkauf vorbehalten, Euro 6, Klimaautomatik, Paket: Komfort, Paket: Winter

## Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
2	Fahrzeugdach	Dachholm links - Delle(n) - Smart Repair
3	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren

## Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - kein Abzug
2	Tür vorn rechts	Griff außen - Kratzer - kein Abzug
3	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - kein Abzug

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugs ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeugs standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROTOKOLLNUMMER: 38510198

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 20.02.2025

## Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

## Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

## Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten. Eine Nachbesichtigung des Fahrzeugs zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



Unterschrift Sachverständiger (Christian Eberl)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 13 Übersichtsfotos, 7 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 38510198

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 20.02.2025

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Sonstiges



Abbildung 4: Sonstiges




Abbildung 5: Sonstiges



Abbildung 6: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 38510198

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 20.02.2025




Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 38510198

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 20.02.2025



Abbildung 13: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 38510198

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 20.02.2025

## Beschädigungsphotos



**Beschädigung 1:** Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



**Beschädigung 2:** Fahrzeuggdach: Dachholm links - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung 2:** Fahrzeuggdach: Dachholm links - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung 2:** Fahrzeuggdach: Dachholm links - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung 2:** Fahrzeuggdach: Dachholm links - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung 3:** Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 38510198

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 20.02.2025



**Beschädigung 3:** Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren