

Voertuiggegevens

Merk **FORD** Kentekenplaat **SK646H**
Model **Kuga** 1e **19/04/2018**
tenaamstelling
Versie **1.5 EcoBoost**
120PK 2WD Trend
Ultimate
Chassisnummer **WF0AXXWPMAS23531**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **124142**

Datum & plaats van inspectie

Datum 15/04/2025 8:33:30

Adres
Maltaweg

1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
5962882 6	Kofferklep	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
5962882 5	Deur V R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
5962882 8	Dak	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
5962882 7	Bumper A R hoek	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
5962882 2	Deur A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
5962882 1	Deurbekleding A L	Kras(sen)	Smartrepair		Niet doorbelast	
5962882 4	Scherm A R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
5962882 3	Motorkap	Steenslag	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

59628826 Kofferklep Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



59628825 Deur V R Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



59628828 Dak Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



59628827 Bumper A R hoek Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



59628822 Deur A L Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



59628821 Deurbekleding A L Kras(sen) Smartrepair



59628824 Scherm A R Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



59628823 Motorkap Steenslag Herstellen en spuiten (compleet)

