



FORD MONDEO

MONDEO TURNIER 2.0 ECOBLUE AUT.

FIN	WF0FXXWPCFLD28874
Kilometerstand	217.836 km
Erstzulassungsdatum	17.09.2020

AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	19.05.2025 09:20:49	Inspektionsort	BCA Neuss
--------------------	---------------------	----------------	-----------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WF0FXXWPCFLD28874	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	217.836 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Kombi	Gänge	0
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Schwarz
Erstzulassungsdatum	17.09.2020	Fahrzeugfarbe	Silber
Kraftstoffart	Diesel	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	FORD	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	Mondeo	Polsterart	Stoff
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Anhängerkupplung abnehmbar	Einparkhilfe vorn	Ja	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Elektrisch verstellbare Sitze VL	Nein	Schiebedach elekt.	Ja
Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein	Sitzheizung vorne	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	Nicht anwendbar	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.	Tempomat	Ja

Dachreling	Ja	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja	Wartungshistorie	26/06/2023,141850
Doppelkabine	Nein	Multifunktionslenkrad	Ja		
Einparkhilfe hinten	Ja	Navigation	Ja		

BEREIFUNG


Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne Links	4,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 98 W	Sommer	Aluminium	-
Vorne Rechts	4,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 98 W	Sommer	Aluminium	-
Hinten Links	3,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 98 W	Sommer	Aluminium	-
Hinten Rechts	3,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 98 W	Sommer	Aluminium	-
Demontiert	4,0 mm	Goodyear	215/60 R 16 99 H	Winter	Aluminium	-
Demontiert	4,0 mm	Goodyear	215/60 R 16 99 H	Winter	Aluminium	-
Demontiert	6,0 mm	Goodyear	215/60 R 16 99 H	Winter	Aluminium	-
Demontiert	6,0 mm	Goodyear	215/60 R 16 99 H	Winter	Aluminium	-

ÄUSSERE SCHÄDEN




2 | AUSSENSCHWELLER LINKS

Typ	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




3 | HECKKLAPPE

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | DACHHOLM LINKS


Typ	Delle(n)
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



5 | DACH

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

INNENSCHÄDEN



1 | INNENRAUM

Typ	Verschmutzt
Schweregrad	Gesamtes Fahrzeug
Reparaturmethode	Reinigen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Geschätzter reduzierter Wert

1.453,00 €

FAHRZEUGBILDER

