

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AI0946	VIN:	WF0FXXWPMFNT24385
Model vozidla:	Ford kuga	Provedení:	Kuga 2.0EBL 140 ST-L. X AWD AT
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1997
Maximální výkon (kW):	140	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Červená - metaliza
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2022-07-13	Platnost tech. kont. do:	2026-07-13
Stav tachometru:	98813 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Calounění kůže (Alcantara), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	225/60 R 18	Letní	5
Pneu PP	Continental	225/60 R 18	Letní	5
Pneu LZ	Continental	225/60 R 18	Letní	5
Pneu PZ	Continental	225/60 R 18	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1

2

3

4

5

6

7

8

Interiér (vnitřní prostor)

9

Ostatní

10

11

Poškozený díl

Přední nárazník

Čelní sklo

Disk LP kola

Kryt L zpětného zrcátka

Bočnice zadní levá

Zadní nárazník

Poznámka: +škrábance

Madlo kliky PP dveří

Kryt P zpětného zrcátka

Přídavný koberec LP

Přední část vozidla

Celková plocha karoserie

Druh poškození

Škrábance

Poškození od odletujícího kamení

Škrábance

Neodborná oprava

Jamka

Neodborná oprava

Škrábance

Neodborná oprava

Opotřebení

Poškození od odletujícího kamení

Škrábance

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér




Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.I. str.1



ORV č.I. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



2 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Disk LP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Kryt L zpětného zrcátka - Neodborná oprava
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4




5 Bočnice zadní levá - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Zadní nárazník - Neodborná oprava
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: +škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 6



7 Madlo kliky PP dveří - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Kryt P zpětného zrcátka - Neodborná oprava
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 **Přídavný koberec LP - Opatření**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)


Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamene
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka: