

**FORD Kuga****KUGA 2.5 DURATE**

FIN	WFOFXXWPMHLD02491
Kilometerstand	41.788 km
Erstzulassungsdatum	26.05.2021

AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	26.08.2025 08:06:08	Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Düren
--------------------	----------------------------	----------------	------------------------------------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WFOFXXWPMHLD02491	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	41.788 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	SUV	Gänge	7
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Anthrazit
Erstzulassungsdatum	26.05.2021	Fahrzeugfarbe	Dunkelgrau
Kraftstoffart	Hybrid Benzin	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	FORD	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	Kuga	Polsterart	Stoff
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	1	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	1	Multifunktionslenkrad	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	Nicht anwendbar	Navigation	Ja
Dachreling	Nein	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Doppelkabine	Nein	Sitzheizung vorne	Ja
Einparkhilfe hinten	Ja	Tempomat	Ja
Einparkhilfe vorn	Ja	Wartungshistorie	24/08/2023,17874
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Nein		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	4,0 mm	Continental	225/60 R 18 104 V	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	1,0 mm	Continental	225/60 R 18 104 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	5,0 mm	Continental	225/60 R 18 104 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	5,0 mm	Continental	225/60 R 18 104 V	Sommer	Aluminium	-

SCHÄDEN

Äußere Schäden



3 | Reifen vorne rechts

Typ	Verschlossen
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Stoßfänger hinten mitte

Typ	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



7 | Einstiegsschweller hinten rechts

Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Innenschäden



1 | Wartung

Typ	Wartung fällig
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt
Kommentare: Wartungsservice fällig	



2 | Mittelkonsole

Typ	Kratzer
Schweregrad	Ersatz
Reparaturmethode	Ersatz
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



5 | Heckklappenverkleidung

Typ	Kratzer
Schweregrad	Ersatz
Reparaturmethode	Ersatz
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



6 | Kofferraumabdeckung (Hutablage)

Typ	Gebrochen
Schweregrad	Ersatz
Reparaturmethode	Ersatz
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



Geschätzter reduzierter Wert

723,75 €

Fahrzeugbilder

