

Voertuiggegevens

Merk **FORD** Kentekenplaat **N784VS**
 Model **Kuga** 1e **22/02/2022**
 tenaamstelling
 Versie **ST-Line 2.5 PHEV**
e-CVT automaat
 Chassisnummer **WF0FXXWPMHME35074**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **201056**

Datum & plaats van inspectie

Datum 22/07/2025 10:34:21
 Adres
 Maltaweg
 1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				703,52	-211,06	492,46
6338144 3	Motorkap	Deuk(en)	Herstellen en spuiten (compleet)	629,12	-188,74	440,38
6338144 5	Voorruit	Steenslag	Glasherstel	74,40	-22,32	52,08
6338144 6	Deur A R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		Niet doorbelast	
6338144 7	Bumper A	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		Niet doorbelast	
6338143 5	Scherf V L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		Niet doorbelast	
6338143 7	Wielkuip bekleding A L	Kras(sen)	Vervangen		Niet doorbelast	
6338143 4	Velg V L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
Voorzijde				1144,73	-343,40	801,33
6338144 1	Bumper V	Gebroken	Vervangen	686,40	-205,92	480,48
6338143 8	Grille	Gebroken	Vervangen	207,35	-62,20	145,15
6338144 2	Bumper V L sierlijst	Barst	Vervangen	126,95	-38,08	88,87
6338144 4	Bumper V M rooster	Gebroken	Vervangen	86,85	-26,05	60,80
6338144 0	Kentekenplaat V	Vervormd / Geforceerd	Vervangen	25,74	-7,72	18,02
6338143 9	Kentekenplaat houder V	Gebroken	Vervangen	11,44	-3,43	8,01

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan
den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	1848,25 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-554,46 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	1293,79 €

Schades zonder groep

63381443 Motorkap Deuk(en) Herstellen en spuiten (compleet)



63381445 Voorruit Steenslag Glasherstel



63381446 Deur A R Kras(sen) Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



63381447 Bumper A Kras(sen) Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



63381435 Scherm V L Kras(sen) Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



63381437 Wielkuip bekleding A L Kras(sen) Vervangen



63381434 Velg V L alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



Voorzijde

63381441 Bumper V Gebroken Vervangen



63381438 Grille Gebroken Vervangen



63381442 Bumper V L sierlijst Barst Vervangen



63381444 Bumper V M rooster Gebroken Vervangen



63381440 Kentekenplaat V Vervormd / Geforceerd Vervangen



63381439	Kentekenplaathouder V	Gebroken	Vervangen
----------	-----------------------	----------	-----------

