



FORD Kuga

KUGA 2.5 DURATE

FIN	WFOFXXWPMHNM06586
Kilometerstand	57.791 km
Erstzulassungsdatum	01.09.2022

AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	24.09.2025 13:11:17	Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Bremen
--------------------	---------------------	----------------	--------------------------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WFOFXXWPMHNM06586	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	57.791 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	SUV	Gänge	7
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Anthrazit
Erstzulassungsdatum	01.09.2022	Fahrzeugfarbe	Schwarz
Kraftstoffart	Hybrid Benzin	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	FORD	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	Kuga	Polsterart	Leder und Alcantara
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Anhängerkupplung schwenkbar	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	1	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Multifunktionslenkrad	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	Nicht anwendbar	Navigation	Ja
Dachreling	Ja	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Doppelkabine	Nein	Sitzheizung vorne	Ja
Einparkhilfe hinten	Ja	Tempomat	Ja
Einparkhilfe vorn	Ja	Wartungshistorie	21/05/2025, 52497
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Ja		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	4,0 mm	Continental	225/60 R 18 104 V	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	4,0 mm	Continental	225/60 R 18 104 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	5,0 mm	Continental	225/60 R 18 104 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	5,0 mm	Continental	225/60 R 18 104 V	Sommer	Aluminium	-


SCHÄDEN

Äußere Schäden



2 | Stoßfänger vorne

Typ	Kratzer
Schweregrad	>15 cm - 20 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




3 | Einstiegsschweller hinten links

Typ	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Tür hinten links

Typ	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt






5 | Außenspiegel Gehäuse links

Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparurmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



6 | Stoßfänger hinten

Typ	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparurmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



8 | Außenspiegel Gehäuse rechts

Typ	Kratzer
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparurmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



9 | Tür hinten rechts

Typ	Kratzer
Schweregrad	>6 cm - 8 cm
Reparurmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



10 | Seitenwand hinten rechts

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparurmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



11 | Einstiegsschweller vorne rechts

Typ	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparurmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



12 | Einstiegsschweller hinten rechts

Typ	Kratzer
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparurmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



13 | Dach

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparurmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Innenschäden



1 | Innenraum

Typ	Verschmutzt
Schweregrad	Gesamtes Fahrzeug
Reparaturmethode	Reinigen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



7 | Gepäcksicherung (sonstige)

Typ	Gebrochen
Schweregrad	Erssetzen
Reparaturmethode	Erssetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



Geschätzter reduzierter Wert

2.376,04 €

Fahrzeugbilder

