



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : Ladekabel E-Fahrzeug




Bild 13 : Servicenachweis




Bild 14 : Heckdiffusor hinten zerkratzt



Bild 15 : Stoßfänger hinten, verschrammt, Gebrauchsspur




Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 18 : Felge hinten rechts, verschrammt, Gebrauchsspur




Bild 19 : Kotflügel vorne rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 20 : Kotflügel vorne rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Frontspoiler und Luftführung vorne zerkratzt und gerissen




Bild 22 : Frontspoiler und Luftführung vorne zerkratzt und gerissen



Bild 23 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 24 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 25 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken