



FORD Kuga

KUGA 2.5 DURATE

FIN	WFOFXXWPMHNY72769
Kilometerstand	83.603 km
Erstzulassungsdatum	12.04.2022

AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	27.08.2025 12:52:12	Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Düren
--------------------	---------------------	----------------	-------------------------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WFOFXXWPMHNY72769	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	83.603 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	SUV	Gänge	7
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Anthrazit
Erstzulassungsdatum	12.04.2022	Fahrzeugfarbe	Schwarz
Kraftstoffart	Hybrid Benzin	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	FORD	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	Kuga	Polsterart	Leder und Alcantara
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Nein

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	1	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Multifunktionslenkrad	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	Nicht anwendbar	Navigation	Ja
Dachreling	Ja	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Doppelkabine	Nein	Sitzheizung vorne	Ja
Einparkhilfe hinten	Ja	Tempomat	Ja
Einparkhilfe vorn	Ja	Wartungshistorie	21/02/2025, 74155
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Ja		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	4,0 mm	Continental	225/60 R 18 104 V	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	4,0 mm	Continental	225/60 R 18 104 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	3,0 mm	Continental	225/60 R 18 104 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	3,0 mm	Continental	225/60 R 18 104 V	Sommer	Aluminium	-

SCHÄDEN

Äußere Schäden



2 | Motorhaube

Typ	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Stoßfängerzierblende hinten

Typ	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



5 | Karosserie

Typ	Kein Schaden
Schweregrad	Andere - siehe Bemerkung
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Fahrzeug entklebt

Innenschäden



1 | Lenkrad

Typ	Kratzer
Schweregrad	Erssetzen
Reparaturmethode	Erssetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



3 | Heckklappenverkleidung

Typ	Kratzer
Schweregrad	Erssetzen
Reparaturmethode	Erssetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



Geschätzter reduzierter Wert

851,44 €

Fahrzeugbilder



Bordbuch fehlt

MACADAM
ON THE ROAD TO EXCELLENCE

