

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1750838
Auftrag vom: 22.07.2025 / 09:52 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2019211110
Bearbeitungsnummer: Mallon
Bestellangaben: k.a.

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 1.608,00 €

Minderwerte gesamt: 1.378,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 25.08.2025 / 14:45 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Unterzeichner

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	8566 / BOJ	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Limousine	Hersteller:	Ford
Modell:	Fiesta 1.1 Cool&Connect (EURO 6d-TEMP)	Erstzulassung:	28.11.2019
Letztzulassung:	01.08.2023	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	12.2026
Anzahl Türen:	5	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d - TEMP	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	63,0 KW	Hubraum:	1.084 ccm
Antriebsart:	Otto	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	manuell	Anzahl Schaltstufen:	5
Laufleistung abgelesen:	107776 km	Laufleistung geschätzt:	107776 km

Farbe außen

Farbe außen:	Blazer-Blau	Lackart:	uni (2-Schicht)
---------------------	-------------	-----------------	-----------------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag im Original vor
HU - Prüfbericht:	lag im Original vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Bereifung Zustand: augenscheinlich unauffällig

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	195/60 R 15,0 88 V	Michelin	Sommerreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	5,0 mm
Vorderachse rechts	195/60 R 15,0 88 V	Michelin	Sommerreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	5,0 mm
Hinterachse links	195/60 R 15,0 88 V	Michelin	Sommerreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	5,0 mm
Hinterachse rechts	195/60 R 15,0 88 V	Michelin	Sommerreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	5,0 mm

TireFit: Ja

TireFit Ablaufdatum: 11.2024

2. Radsatz

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Bereifung Zustand: augenscheinlich unauffällig

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	195/60 R 15,0 88 T	Pirelli	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
2	195/60 R 15,0 88 T	Pirelli	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
3	195/60 R 15,0 88 T	Pirelli	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
4	195/60 R 15,0 88 T	Pirelli	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe: nicht durchgeführt

Probelauf: durchgeführt

Fahrzeugzustand: gereinigt

Sichtverhältnisse: allgemein ausreichend

Fahrbereitschaft: fahrfähig

Letzte Inspektion (Datum): 04.07.2024

Letzte Inspektion (km-Stand): 89886

Inspektion: Dokumentation fehlt

Ölstand: ausreichend

Kühlwasserstand: ausreichend

Kraftstoffstand: $\frac{1}{4}$

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Allgemeine Angaben zur Begutachtung:

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		
Wartungsnachweis	fehlt		
2. Reifensatz	vorhanden		

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Tür hinten links	186
Tür vorne links	189

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Innenraum / Kofferraum	218,00 €	218,00 €
Fahrzeugzubehör, Tirefit (Reifendichtmittel), abgelaufen, erneuern	43,00 €	43,00 €
Fahrzeugzubehör, Verbandskasten, unvollständig, erneuern	10,00 €	10,00 €
Innenraum, Türverkleidung hinten rechts, Materialabtrag, erneuern	165,00 €	165,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Felgen / Bereifung	130,00 €	130,00 €
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, Leichtmetallfelge vorne rechts, Materialabtrag, erneuern	130,00 €	130,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Lackierung	1.060,00 €	830,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, Kratzer, polieren	40,00 €	40,00 €
rechte Seite, C-Säule rechts, Kratzer, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
rechte Seite, Seitenwand rechts, Kratzer, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
Fahrzeugeck, Stoßfänger hinten, verformt, verkratzt, aus- und einbauen + instandsetzen + lackieren	530,00 €	370,00 €
linke Seite, C-Säule links, Kratzer, lackieren	250,00 €	180,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Allgemeinzustand	200,00 €	200,00 €
Fahrzeugzubehör, Wartungsnachweis, fehlt, prüfen - Kostenerweiterung möglich	200,00 €	200,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 44 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.