


Voertuiggegevens

Merk **FORD** Kentekenplaat **G961HV**
Model **Fiesta** 1e **30/09/2019**
tenaamstelling
Versie **1.1 63kW Trend**
Chassisnummer **WF0JXXGAHJKY21980**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **50522**

Datum & plaats van inspectie

Datum **24/07/2025 9:22:07**
Adres
Maltaweg
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				500,78	-150,23	350,55
6349039 2	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	500,78	-150,23	350,55
6349039 5	Deur A R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6349039 6	Kofferklep bekleding	Kras(sen)	Smartrepair		Niet doorbelast	
6349039 4	Deur V R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6349039 1	Deur V L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6349039 0	Deur A L	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	500,78 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-150,23 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	350,55 €

Schades zonder groep

63490392 Bumper V

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



63490395 Deur A R

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



63490396 Kofferklep bekleding

Kras(sen)

Smartrepair



63490394 Deur V R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



63490391 Deur V L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



63490390 Deur A L

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

