

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung 17.09.2025

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 135 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Zum Zeitpunkt der Beauftragung wurden durch den Auftraggeber keine Informationen zu behobenen Vorschäden aus internen oder externen Systemen vorgelegt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.09.2022	Letzte Zulassung	08.09.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Ford
Typ / Verkaufsbez.	Fiesta (CE1)(2017->) / Fiesta 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line (EURO 6d)	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0JXXGAHJNT26112	HSN / TSN	8566 / BUF
DAT Europa-Code®	012851320120022	DAT Marktindex	DE01K 6325
Km-Stand abgelesen	70686	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	3
Leistung (kW)	92	Hubraum (ccm)	999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Getriebe / Gänge N1 I	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	Schwarz / Metallic / PN4GM0 / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 45 R 17 88 V	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
rechts	205 / 45 R 17 88 V	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
2 links	205 / 45 R 17 88 V	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
rechts	205 / 45 R 17 88 V	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.05.2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstellbar, Batterie 52 Ah, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Body-Styling-Paket, Bord-/Verbrauchscomputer, Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert, Dachhimmel Stoff, dunkel, Dachspoiler Wagenfarbe, Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach), Einparkhilfe hinten, Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent, Farbdisplay für Bordcomputer, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, Fußmatten Velours - vorn, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65, Getränkehälter vorn, Heckleuchten LED, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück), Kältemittel R 1234 YF, Kühlergrill im Sport-Design, LM-Felgen 7,5x18 (5x2-Speichen, Rock Metallic), Lenkrad (Leder 3-Speichen), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Leselampe vorn, Mild-Hybrid 92 kW (Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost), Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß, Mittelkonsole mit Armlehne, Modellpflege, Motoren mit Zahnriemen (Varianten), My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Otto-Partikelfilter (OPF), Power KeyFree-Startfunktion, Reifen 205/45 R17 ..V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitz geteilt, Rücksitzlehne klappbar, Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung, Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sonnenblende links mit Spiegel, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Sport-Fahrwerk, Sportsitz vorn, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Trommelbremse hinten, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
80549	Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost (Mild-Hybrid)
25783	Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
11000	Metallic-Lackierung
2400	Winter-Paket
18685	Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 13.02.2025 bei Kilometerstand 55.134

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Bezug Rücksitze gerissen, erneuern (Bild 8, 9)
2. Felge lackiert vorne rechts verschrammt, smart repair (Bild 18, 19)
3. Felge lackiert hinten rechts verschrammt, smart repair (Bild 20)
4. Fußmatte Fahrerseite loch, erneuern (Bild 21)
5. Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, smart repair
6. Stoßfänger vorne Unterhalb, verschrammt, smart repair
7. Seitenteil hinten links, mehrfach eingedellt, smart repair
8. Motorhaube, mehrfach eingedellt, smart repair

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Kofferraum Verkleidung verschrammt, Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Frontscheibe, viele Steinschläge,
Gebrauchsspur



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand




Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne




Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat




Bild 7 : Wartungsnachweise
Wartungsnachweis



Bild 8 : Bezug Rücksitze gerissen



Bild 9 : Bezug Rücksitze gerissen




Bild 10 : Motorhaube mehrfach eingedellt



Bild 11 : Motorhaube mehrfach eingedellt



Bild 12 : Seitenwand hinten links mehrfach eingedellt




Bild 13 : Stoßfänger vorne unterhalb verschrammt



Bild 14 : Stoßfänger vorne unterhalb verschrammt



Bild 15 : Türe vorne links verkratzt



Bild 16 : Türe vorne links verkratzt



Bild 17 : Türe vorne links verkratzt



Bild 18 : Felge lackiert vorne rechts verschrammt



Bild 19 : Felge lackiert vorne rechts verschrammt



Bild 20 : Felge lackiert hinten rechts verschrammt



Bild 21 : Fußmatte Fahrerseite Loch