

ARVAL Deutschland GmbH  
Bajuwarenring 5  
82041 Oberhaching  
Deutschland

## Minderwertgutachten

---

### Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1584056  
Auftrag vom: 05.11.2024 / 10:33 Uhr  
Auftrag per: Sonstiges

### Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2019322154

## Wertzusammenfassung

---

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 2.895,00 €

Minderwerte gesamt: 2.615,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

## Besichtigung

---

Datum und Uhrzeit: 19.11.2024 / 08:15 Uhr

Art der Besichtigung: Erstbesichtigung

Erfolgt durch: Sachverständigenbüro

## Fahrzeugdaten

|                                |   |  |              |
|--------------------------------|---|--|--------------|
| <b>HSN/TSN:</b>                | 8566 / BQR  | <b>Fahrzeugart:</b>                        | PKW          |
| <b>Aufbau:</b>                 | Van/Kleinbus  | <b>Hersteller:</b>                         | Ford         |
| <b>Modell:</b>                 | S-Max 2.0 EcoBlue Vignale Start/Stopp (EURO 6d-TEM) | <b>Erstzulassung:</b>                      | 23.07.2020   |
| <b>Letztzulassung:</b>         | 23.07.2020  | <b>Nächste HU<br/>(Hauptuntersuchung):</b> | 07.2025      |
| <b>Anzahl Türen:</b>           | 5   | <b>Motorart:</b>                           | Reihe        |
| <b>Emissionsgruppe:</b>        | Euro 6d - TEMP                                      | <b>Feinstaubplakette:</b>                  | Grün         |
| <b>Leistung:</b>               | 140,0 KW  | <b>Hubraum:</b>                            | 1.995 ccm    |
| <b>Antriebsart:</b>            | Diesel  | <b>Antriebskonzept:</b>                    | Frontantrieb |
| <b>Getriebeart:</b>            | Automatik   | <b>Anzahl Schaltstufen:</b>                | 8            |
| <b>Laufleistung abgelesen:</b> | 139364 km   | <b>Laufleistung geschätzt:</b>             | 139364 km    |

### Farbe außen

|                     |                        |                 |                      |
|---------------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Farbe außen:</b> | Arktis-Weiß (Metallic) | <b>Lackart:</b> | Metallic (3-Schicht) |
|---------------------|------------------------|-----------------|----------------------|

### Unterlagen

**Zulassungsbescheinigung Teil I:** lag in Kopie vor

**Wartungs- / Serviceheft:** lag vor

**HU - Prüfbericht:** lag nicht vor

## Bereifung

### montierte Bereifung

| Achse und Seite    | Größe               | Reifenhersteller | Reifenart    | DOT | Felgenart         | Profiltiefe |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------|-----|-------------------|-------------|
| Vorderachse links  | 235/55 R 17,0 101 V | Continental      | Winterreifen | -   | Leichtmetallfelge | 7,0 mm      |
| Vorderachse rechts | 235/55 R 17,0 101 V | Continental      | Winterreifen | -   | Leichtmetallfelge | 7,0 mm      |
| Hinterachse links  | 235/55 R 17,0 101 V | Continental      | Winterreifen | -   | Leichtmetallfelge | 8,0 mm      |
| Hinterachse rechts | 235/55 R 17,0 101 V | Continental      | Winterreifen | -   | Leichtmetallfelge | 8,0 mm      |

**TireFit:**

Ja

**TireFit Ablaufdatum:**

-

### 2. Radsatz

| Nr | Größe               | Reifenhersteller | Reifenart     | DOT | Felgenart         | Profiltiefe |
|----|---------------------|------------------|---------------|-----|-------------------|-------------|
| 1  | 235/50 R 18,0 101 V | -                | Sommerreifen, | -   | Leichtmetallfelge | 3,0 mm      |
| 2  | 235/50 R 18,0 101 V | -                | Sommerreifen, | -   | Leichtmetallfelge | 3,0 mm      |
| 3  | 235/50 R 18,0 101 V | -                | Sommerreifen, | -   | Leichtmetallfelge | 4,0 mm      |
| 4  | 235/50 R 18,0 101 V | -                | Sommerreifen, | -   | Leichtmetallfelge | 4,0 mm      |

# Feststellungen

|   |   |                                   |                         |
|---|---|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Fahrprobe:</b>   | nicht durchgeführt  | <b>Probelauf:</b>                 | durchgeführt            |
| <b>Fahrzeugzustand:</b>   | verschmutzt   | <b>Sichtverhältnisse:</b>         | eingeschränkt           |
| <b>Fahrbereitschaft:</b>  | fahrfähig   | <b>Letzte Inspektion (Datum):</b> | 27.06.2024              |
| <b>Letzte Inspektion (km-Stand):</b>  | 121538  | <b>Inspektion:</b>                | regelmäßig durchgeführt |
| <b>Ölstand:</b>   | ausreichend   | <b>Kühlwasserstand:</b>           | ausreichend             |
| <b>Kraftstoffstand:</b>   | fast leer   |                                   |                         |
| Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden. |   |                                   |                         |
| <b>Allgemeine Angaben zur Begutachtung:</b>   | Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf. |                                   |                         |

## Zubehör

| Bezeichnung Zubehör        | Aussage/Feststellung | Anzahl | Bemerkung |
|----------------------------|----------------------|--------|-----------|
| Borddokumente              | vorhanden            |        |           |
| Funkschlüssel              | vorhanden            | 2      |           |
| Gepäckraumabdeckung        | vorhanden            |        |           |
| Fernbedienung Standheizung | vorhanden            | 1      |           |

## Details zur Beschädigung

|  | geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.) | Minderwert        |
|--|--|-------------------|
| <b>Allgemeinzustand</b>  | <b>100,00 €</b>                          | <b>100,00 €</b>   |
| Fahrzeugzubehör, HU-Prüfbericht, fehlt, erneuern   | 100,00 €                                 | 100,00 €          |
|  | geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.) | Minderwert        |
| <b>Lackierung</b>  | <b>700,00 €</b>                          | <b>420,00 €</b>   |
| Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag / -schläge, aus- und einbauen + lackieren                   | 700,00 €                                 | 420,00 €          |
|  | geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.) | Minderwert        |
| <b>Unfallschäden / Vorschäden</b>  | <b>2.045,00 €</b>                        | <b>2.045,00 €</b> |
| Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, verformt, erneuern + lackieren                                    | 895,00 €                                 | 895,00 €          |
| rechte Seite, Seitenteil hinten rechts, Tür hinten rechts , eingedrückt, instandsetzen + lackieren | 1.150,00 €                               | 1.150,00 €        |
|  | geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.) | Minderwert        |
| <b>Innenraum / Kofferraum</b>  | <b>50,00 €</b>                           | <b>50,00 €</b>    |
| Innenraum, Dachhimmel, verschmutzt, reinigen   | 50,00 €                                  | 50,00 €           |
|  | geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.) | Minderwert        |
| <b>Verglasung</b>  | <b>0,00 €</b>                            | <b>0,00 €</b>     |
| Fahrzeugfront, Windschutzscheibe, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden                     | 0,00 €                                   | 0,00 €            |

### Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 28 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.