



## FORD S-Max

### S-MAX 2.0 ECOBL

FIN	WFOJXXWPCJNJ56509
Kilometerstand	176.595 km
Erstzulassungsdatum	17.08.2022

## AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	09.09.2025 08:17:02	Inspektionsort	Schlosser Mücke
--------------------	---------------------	----------------	-----------------

## FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WFOJXXWPCJNJ56509	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	176.595 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Kombi	Gänge	8
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Anthrazit
Erstzulassungsdatum	17.08.2022	Fahrzeugfarbe	Dunkelgrau
Kraftstoffart	Diesel	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	FORD	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	S-Max	Polsterart	Leder
Gesamtanzahl der Sitze	5		

## DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

## GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Anhängerkupplung schwenkbar	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Multifunktionslenkrad	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	Nicht anwendbar	Navigation	Ja
Dachreling	Ja	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer Halogen
Doppelkabine	Nein	Sitzheizung vorne	Ja
Einparkhilfe hinten	Ja	Tempomat	Ja
Einparkhilfe vorn	Ja	Wartungshistorie	05/05/2025, 163011
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Ja		


## BEREIFUNG

### Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	4,0 mm	Michelin	235/50 R 18 101 Y	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	4,0 mm	Michelin	235/50 R 18 101 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	5,0 mm	Michelin	235/50 R 18 101 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	5,0 mm	Michelin	235/50 R 18 101 Y	Sommer	Aluminium	-

# **SCHÄDEN**

## Äußere Schäden



### 1 | Windschutzscheibe

Riss

Ersetzen

Keine Reparatur

Bei Inspektion festgestellt

**Kommentare:** Windschutzscheibe mit Rissbildung in Zone A




### 2 | Motorhaube

Steinschlag

>30 cm

Lackieren

Bei Inspektion festgestellt




### 3 | Stoßfängerspoiler vorne

Kratzer

>4 cm - 6 cm

Lackieren

Bei Inspektion festgestellt



#### 4 | Einstiegsschweller hinten links

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



#### 5 | Seitenwand hinten links

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



#### 8 | Einstiegsschweller hinten rechts

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

## Innenschäden



### 6 | Kofferraumverkleidung links

Typ	Kratzer
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 7 | Kofferraumverkleidung rechts

Typ	Kratzer
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



Geschätzter reduzierter Wert

2.029,13 €

## KOMMENTARE

### ⓘ Allgemeiner Hinweis

WSS Austausch

# Fahrzeugbilder

