

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AF7203	VIN:	WF0KXXWPC HNT29031
Model vozidla:	Ford Galaxy (CDR)(2015)	Provedení:	Galaxy 2.5DT HEV Titanium AT
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	2488
Maximální výkon (kW):	140	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Bílá
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2022-05-25	Platnost tech. kont. do:	2026-05-25
Stav tachometru:	139953 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ano
Poslední servisní kontrola (km):	0	Datum poslední prohlídky vozidla:	Neuvádí se
Stav oleje:	Nezjištěno	Chladicí kapalina:	Nezjištěno
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada náradí:	Ne
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 139 µm; LP blatník 110 µm; LP dveře 109 µm; LZ dveře 122 µm; LZ bok 124 µm; Z víko 129 µm; PZ bok 138 µm; PZ dveře 124 µm; PP dveře 127 µm; PP blatník 139 µm; Střeška 125 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Goodyear	235/55 R 17	Letní	7
Pneu PP	Dunlop	235/55 R 17	Zimní	6
Pneu LZ	Goodyear	235/55 R 17	Letní	7
Pneu PZ	Goodyear	235/55 R 17	Letní	7
Disky první sady pneumatik	Hliník			

Pneu rez.

Opravná sada

2. sada pneu

Pneu	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu 1	Dunlop	235/55 R 17	Zimní	6
Pneu 2	Dunlop	235/55 R 17	Zimní	6
Pneu 3	Dunlop	235/55 R 17	Zimní	6
Pneu 4	Goodyear	235/55 R 17	Letní	8
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Spojler P nárazníku	Škrábance
3	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance
4	Dveře přední pravé	Škrábance
5	Dveře zadní pravé	Škrábance
6	Zadní nárazník	Škrábance
7	Víko zavazadlového prostoru	Škrábance
8	Dveře zadní levé	Škrábance
9	Dveře přední levé	Škrábance
10	A sloupek levý	Škrábance
11	Lišta čelního skla levá	Deformace
Interiér (vnitřní prostor)		
12	Volant	Opotřebení
13	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
14	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
15	Potah opěradla zadního pravého sedadla	Prasklina
	Poznámka: Střední sedadlo	
16	Roleta (zakrytí) zav. prostoru	Chybí
17	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
18	Kryt zadního čela	Škrábance
19	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
20	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
21	Výplň PP dveří	Škrábance
22	Odkládací skříňka - víko	Škrábance
23	Opěradlo zadního pravého sedadla	Otvor
Ostatní		
24	Celková plocha karoserie	Škrábance
25	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
26	Střední plocha karoserie	Polepy
27	Pr. náprava	Závada
	Poznámka: Jiný typ pneu., zimní, letní	
28	Interiér	Znečištěno

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



Motor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek



Zadní sedadlo

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Rezervní kolo / sada na opravu




Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Sada klíčů



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Servisní knížka

kontroly karoserie a laku		Vše o Vašem vozidle	
24.000–36.000 km	15.000–24.000 km	Vozidlo: <u>Galaxy</u>	Registrační značka: <u>9AF7203</u>
16.000–25.000 km	9.000–16.000 km	Identifikační číslo vozidla: <u>WF0KXXWPCHNT29031</u>	Datum první registrace: <u>25.05.2022</u>
8.000–12.000 km	5.000–8.000 km	Typ motoru: <u>2.5 HEV 140 kW / 1904</u>	Typ převodovky: <u>eCVT</u>
		Označení barvy: <u>Light Frozen</u>	Označení úpravy: <u>Titanium</u>
		Měsíc provedení roční servisní prohlídky: <u>1. 05 / 2024</u>	Maximální počet kilometrů mezi dvěma servisními prohlídkami: <u>25.000 km</u>
		Číslo smlouvy prodloužené záruky: <u>WF0KXXWPCHNT29031</u>	Datum ukončení prodloužené záruky: <u>25.05.2027 1100.000 km</u>

Ford AMB Praha
auto MOTOL BEN a.s.
Přízeňská 130/221, 150 00 Praha 5
DIČ: CZ2566571 -26-
Provozovna Servisu JAT, s.r.o. 23. 03. 2023

Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Spojler P nárazníku - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3




4 Dveře přední pravé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Dveře zadní pravé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Víko zavazadlového prostoru - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Dveře zadní levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Dveře přední levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 A sloupek levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Lišta čelního skla levá - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. **11**



12 Volant - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opatření**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřeben**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. **14**



15 **Potah opěradla zadního pravého sedadla - Prasklina**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka: Střední sedadlo

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 **Roleta (zakrytí) zav. prostoru - Chybí**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 Kryt zadního čela - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 Výplň PP dveří - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 Odkládací skříňka - víko - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 22

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 Opěradlo zadního pravého sedadla - Otvor
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 23



24 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 24



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 24



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 24



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 25



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



26 Střední plocha karoserie - Polepy
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 26



Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 26



Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



27 Pr. náprava - Závada
Umístění:

Ostatní

Poznámka: Jiný typ pneu.,
zimní, letní



Viz popis k poškození č. 27

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 27



Viz popis k poškození č. 27

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 27



28 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 28



Viz popis k poškození č. 28

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 28



Viz popis k poškození č. 28