

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Auto Plus GmbH  
Am Airport 1  
12529 Schönefeld

Besichtigungsdatum: 24.02.2025  
**Protokollnummer:** 38557902  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Grünhage



**WF0NXXGCHNLK01556**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	105.675 km
<b>Hersteller</b>	Ford	<b>Restlauf bis Service</b>	0 km
<b>Typ/Modell</b>	Focus	<b>HU (Abgelesen aus ZBI)</b>	09/2025
<b>Fahrgestellnummer</b>	WF0NXXGCHNLK01556	<b>Leistung / Hubraum</b>	110 kW / 1.995 ccm
<b>Erstzulassung</b>	04.08.2020	<b>Polster/Farbe</b>	Stoff / Anthrazit-Schwarz
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Lackierung</b>	Blau
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Schweller links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
3	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Motor	Motorölwanne - undicht - Diagnose durchführen
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung (30000km - 30000km / 24 Monate) - kein Nachweis
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung (60000km - 30000km / 24 Monate) - kein Nachweis
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung (90000km - 30000km / 24 Monate) - kein Nachweis
8	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
9	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
10	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Auto Plus GmbH  
Am Airport 1  
12529 Schönefeld

Besichtigungsdatum: 24.02.2025  
**Protokollnummer:** 38557902  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Grünhage



## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/60 R16 96H	Michelin	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	205/60 R16 96H	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/40 R18 91W	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	235/40 R18 91W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Auto Plus GmbH  
Am Airport 1  
12529 Schönefeld

Besichtigungsdatum: 24.02.2025  
**Protokollnummer:** 38557902  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Grünhage



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Ford	<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	Focus	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	105.675 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WF0NXXGCHNLK01556	<b>Erstzulassung</b>	04.08.2020

**Fahrzeug-Identifizierung:**

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

**Besichtigungsbedingungen:**

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugs ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvolziehenden Lichtverhältnissen.

**Allgemeinzustand:**

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Helm".

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Auto Plus GmbH  
Am Airport 1  
12529 Schönefeld

Besichtigungsdatum: 24.02.2025  
**Protokollnummer:** 38557902  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Grünhage



## Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Auto Plus GmbH  
Am Airport 1  
12529 Schönefeld

Besichtigungsdatum: 24.02.2025  
**Protokollnummer:** 38557902  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Grünhage




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Dokumente

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Auto Plus GmbH  
Am Airport 1  
12529 Schönefeld

Besichtigungsdatum: 24.02.2025  
**Protokollnummer:** 38557902  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Grünhage




Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Zusatzbereifung


**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Auto Plus GmbH  
Am Airport 1  
12529 Schönefeld

Besichtigungsdatum: 24.02.2025  
**Protokollnummer:** 38557902  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Grünhage



## Beschädigungenfotos




**Beschädigung #1:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #2:** Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürt - Smart Repair



**Beschädigung #1:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #2:** Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürt - Smart Repair

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Auto Plus GmbH  
Am Airport 1  
12529 Schönefeld

Besichtigungsdatum: 24.02.2025  
**Protokollnummer:** 38557902  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Grünhage




**Beschädigung #3:** Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürt - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Motor: Motorölwanne - undicht - Diagnose durchführen



**Beschädigung #4:** Motor: Motorölwanne - undicht - Diagnose durchführen



**Beschädigung #4:** Motor: Motorölwanne - undicht - Diagnose durchführen



**Beschädigung #4:** Motor: Motorölwanne - undicht - Diagnose durchführen



**Beschädigung #4:** Motor: Motorölwanne - undicht - Diagnose durchführen

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Auto Plus GmbH  
Am Airport 1  
12529 Schönefeld

Besichtigungsdatum: 24.02.2025  
**Protokollnummer:** 38557902  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Grünhage



**Beschädigung #8:** 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürt - erneuern



**Beschädigung #8:** 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürt - erneuern



**Beschädigung #8:** 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürt - erneuern



**Beschädigung #8:** 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürt - erneuern



**Beschädigung #9:** Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürt - lackieren



**Beschädigung #9:** Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürt... lackieren

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Auto Plus GmbH  
Am Airport 1  
12529 Schönefeld

Besichtigungsdatum: 24.02.2025  
**Protokollnummer:** 38557902  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Grünhage



**Beschädigung #10:** Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürt - lackieren



**Beschädigung #10:** Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürt - lackieren



**Beschädigung #10:** Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürt - lackieren



**Beschädigung #10:** Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürt - lackieren



**Beschädigung #10:** Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürt - lackieren



**Beschädigung #10:** Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürt - lackieren