

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1585880
Auftrag vom: 07.11.2024 / 10:02 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 220914008
Standortnummer: 20 + 268801

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 2.635,00 €

Minderwerte gesamt: 2.065,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 25.11.2024 / 11:45 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Unterzeichner

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	8566 / BQN	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kombi	Hersteller:	Ford
Modell:	Focus 1.5 EcoBoost Cool&Connect S/S (EURO 6d-TEMP)	Erstzulassung:	13.06.2019
Letztzulassung:	13.06.2019	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	05.2025
Anzahl Türen:	5	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d - TEMP	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	110,0 KW	Hubraum:	1.496 ccm
Antriebsart:	Otto OBD	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	Automatik	Anzahl Schaltstufen:	8
Laufleistung abgelesen:	114519 km	Laufleistung geschätzt:	114519 km

Farbe außen

Farbe außen:	Iridium-Schwarz Metallic	Lackart:	Mineraleffekt
---------------------	--------------------------	-----------------	---------------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag im Original vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag vor
HU - Prüfbericht:	lag vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung Zustand:		augenscheinlich unauffällig				
Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	205/60 R 16,0	Dunlop	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
Vorderachse rechts	205/60 R 16,0	Dunlop	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
Hinterachse links	205/60 R 16,0	Dunlop	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
Hinterachse rechts	205/60 R 16,0	Dunlop	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm

2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	205/60 R 16,0 - -	Continental	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
2	205/60 R 16,0 - -	Continental	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
3	205/60 R 16,0 - -	Continental	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
4	205/60 R 16,0 - -	Continental	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	gereinigt	Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Letzte Inspektion (Datum):	06.04.2023
Letzte Inspektion (km-Stand):	67668	Verkehrssicherheit:	Ja
Inspektion:	unregelmäßig durchgeführt	Ölstand:	ausreichend
Kühlwasserstand:	ausreichend	Kraftstoffstand:	leer
<i>Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.</i>			
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	1	

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Allgemeinzustand	200,00 €	200,00 €
Fahrzeugzubehör, Wartungsnachweis, unvollständig, prüfen - Kostenerweiterung möglich	200,00 €	200,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Felgen / Bereifung	130,00 €	130,00 €
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, Schrauben , fehlt, prüfen - Kostenerweiterung möglich	50,00 €	50,00 €
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, 1 Felge, verschürft, Smart Repair	80,00 €	80,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Lackierung	2.130,00 €	1.560,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, verkratzt, Smart Repair	160,00 €	160,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, Kratzer, Smart Repair	60,00 €	60,00 €
linke Seite, Kotflügel vorne links, Kratzer, Smart Repair	30,00 €	30,00 €
linke Seite, Tür hinten links, Kratzer, Smart Repair	60,00 €	60,00 €
Dach, Dachhaut, Kratzer, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
linke Seite, Seitenteil hinten links, Kratzer, lackieren	600,00 €	390,00 €
Fahrzeughock, Stoßfänger hinten, verkratzt, aus- und einbauen + lackieren	570,00 €	370,00 €
linke Seite, Seitenteil hinten links, Kratzer, Smart Repair	30,00 €	30,00 €
Fahrzeughock, Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren	470,00 €	310,00 €
rechte Seite, Tür vorne rechts, Kratzer, Smart Repair	30,00 €	30,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Innenraum / Kofferraum	175,00 €	175,00 €
Innenraum, Fußmatte vorne links, verschlissen, erneuern	25,00 €	25,00 €
Innenraum, Sitzbank hinten, verschmutzt, reinigen	50,00 €	50,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:
Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des
Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.
Das Dokument umfasst Seiten und 55 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt.