

ARVAL Deutschland GmbH  
Bajuwarenring 5  
82041 Oberhaching  
Deutschland

## Minderwertgutachten

### Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1578127  
Auftrag vom: 25.10.2024 / 11:53 Uhr  
Auftrag per: Sonstiges

### Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2019354117

## Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 2.315,00 €

Minderwerte gesamt: 2.125,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

## Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 04.11.2024 / 13:00 Uhr  
Erfolgt durch: Sachverständigenbüro

## Fahrzeugdaten

<b>HSN/TSN:</b>	8566 / BPB	<b>Fahrzeugart:</b>	PKW
<b>Aufbau:</b>	Kombi	<b>Hersteller:</b>	Ford
<b>Modell:</b>	Focus 1.0 EcoBoost Cool&Connect S/S (E 6d-T)	<b>Erstzulassung:</b>	27.04.2020
<b>Letztzulassung:</b>	27.04.2020	<b>Nächste HU (Hauptuntersuchung):</b>	05.2025
<b>Anzahl Türen:</b>	5	<b>Motorart:</b>	Reihe
<b>Emissionsgruppe:</b>	Euro 6d - TEMP	<b>Feinstaubplakette:</b>	Grün
<b>Leistung:</b>	74,0 KW	<b>Hubraum:</b>	998 ccm
<b>Antriebsart:</b>	Otto	<b>Antriebskonzept:</b>	Frontantrieb
<b>Getriebeart:</b>	manuell	<b>Anzahl Schaltstufen:</b>	6
<b>Laufleistung abgelesen:</b>	72996 km	<b>Laufleistung geschätzt:</b>	72996 km

### Farbe außen

<b>Farbe außen:</b>	Polar-Silber Metallic	<b>Lackart:</b>	Metallic (2 Schicht)
---------------------	-----------------------	-----------------	----------------------

### Unterlagen

**Zulassungsbescheinigung Teil I:** lag in Kopie vor

## Bereifung

### montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	205/60 R 16,0 96 H	Pirelli	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	5,0 mm
Vorderachse rechts	205/60 R 16,0 96 H	Pirelli	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	5,0 mm
Hinterachse links	205/60 R 16,0 96 H	Pirelli	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	5,0 mm
Hinterachse rechts	205/60 R 16,0 96 H	Pirelli	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	5,0 mm

### 2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	205/60 R 16,0 92 V	Continental	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
2	205/60 R 16,0 92 V	Continental	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
3	205/60 R 16,0 92 V	Continental	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
4	205/60 R 16,0 92 V	Continental	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm

# Feststellungen

<b>Fahrprobe:</b>	nicht durchgeführt	<b>Probelauf:</b>	durchgeführt
<b>Fahrzeugzustand:</b>	regennass	<b>Sichtverhältnisse:</b>	allgemein ausreichend
<b>Fahrbereitschaft:</b>	fahrfähig	<b>Letzte Inspektion (Datum):</b>	08.03.2022
<b>Letzte Inspektion (km-Stand):</b>	29337	<b>Inspektion:</b>	unregelmäßig durchgeführt
<b>Ölstand:</b>	ausreichend	<b>Kühlwasserstand:</b>	ausreichend
<b>Kraftstoffstand:</b>	½		
<i>Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.</i>			
<b>Allgemeine Angaben zur Begutachtung:</b>	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

## Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Funkschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		
HU-Prüfbericht	vorhanden		
Wartungsnachweis	vorhanden		

## Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Allgemeinzustand</b>	<b>410,00 €</b>	<b>410,00 €</b>
Wartung / Prüfung, Inspektion / Service, fällig, durchführen	400,00 €	400,00 €
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, Rad 1 - Felge , Gebrauchsspuren, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugfront, Windschutzscheibe, Aufkleber , neutralisieren / entfernen	10,00 €	10,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Felgen / Bereifung</b>	<b>130,00 €</b>	<b>130,00 €</b>
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, Rad 2 - Felge , verschürft, erneuern	130,00 €	130,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Innenraum / Kofferraum</b>	<b>445,00 €</b>	<b>445,00 €</b>
Innenraum, Seitenteilinnenverkleidung rechts, Kratzer, Smart Repair - Kostenerweiterung möglich	40,00 €	40,00 €
Innenraum, Seitenteilinnenverkleidung links, Kratzer, Smart Repair - Kostenerweiterung möglich	30,00 €	30,00 €
Innenraum, Kofferraum, Kratzer, erneuern	40,00 €	40,00 €
Innenraum, Heckklappenverkleidung innen, verkratzt, erneuern	140,00 €	140,00 €
Innenraum, Innenraum, verschmutzt - reinigen +, Gebrauchsspuren, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugzubehör, Fussmatte- / matten, hinten, fehlt, prüfen - Kostenerweiterung möglich	50,00 €	50,00 €
Innenraum, Türeinstieg-Verkleidung hinten links, verkratzt, erneuern	105,00 €	105,00 €
Innenraum, Türverkleidung hinten rechts, verkratzt, Smart Repair - Kostenerweiterung möglich	40,00 €	40,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Lackierung</b>	<b>850,00 €</b>	<b>660,00 €</b>
Innenraum, Einstieg hinten rechts, Kratzer, Smart Repair	60,00 €	60,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, verkratzt, Smart Repair	160,00 €	160,00 €
rechte Seite, Seitenwand hinten rechts, Kratzer +, Delle, instandsetzen + lackieren	630,00 €	440,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Karosserie</b>	<b>480,00 €</b>	<b>480,00 €</b>
Fahrzeugfront, Motorhaube, Delle, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
rechte Seite, Tür vorne rechts, Delle, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
Dach, Dachholm rechts, Delle, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
Fahrzeugheck, Heckklappe, Delle, Smart Repair	120,00 €	120,00 €

## Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 55 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.