

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1760851
Auftrag vom: 07.08.2025 / 10:22 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2020038036

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 2.970,00 €

Minderwerte gesamt: 2.770,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 27.08.2025 / 11:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Sachverständigenbüro

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	8566 / BPV	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kombi	Hersteller:	Ford
Modell:	Focus 1.5 EcoBlue ST-Line S/S (EURO 6d-TEMP)	Erstzulassung:	21.07.2020
Lettzulassung:	21.07.2020	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	08.2025
Anzahl Türen:	5	Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	5 / - / -
Motorart:	Reihe	Emissionsgruppe:	Euro 6d - TEMP
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	88,0 KW
Hubraum:	1.499 ccm	Antriebsart:	Diesel OBD
Antriebskonzept:	Frontantrieb	Getriebeart:	Automatik
Anzahl Schaltstufen:	8	Laufleistung abgelesen:	127280 km
Laufleistung geschätzt:	127280 km		

Farbe außen

Farbe außen:	Frost-Weiß	Lackart:	2-K uni
---------------------	------------	-----------------	---------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I: lag in Kopie vor

HU - Prüfbericht: lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	215/50 R 17,0 91 H	Dunlop	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	3,0 mm
Vorderachse rechts	215/50 R 17,0 91 H	Dunlop	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	3,0 mm
Hinterachse links	215/50 R 17,0 91 H	Dunlop	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	3,0 mm
Hinterachse rechts	215/50 R 17,0 91 H	Dunlop	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	3,0 mm

Notrad vorhanden: Ja

2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	205/60 R 16,0 91 H	Goodyear	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
2	205/60 R 16,0 91 H	Goodyear	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
3	205/60 R 16,0 91 H	Goodyear	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
4	205/60 R 16,0 91 H	Goodyear	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	verschmutzt	Sichtverhältnisse:	eingeschränkt
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Letzte Inspektion (Datum):	26.07.2024
Letzte Inspektion (km-Stand):	97031	Inspektion:	unregelmäßig durchgeführt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	1/4		
Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.			
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Funkschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		
Wartungsnachweis	vorhanden		
2. Reifensatz	vorhanden		Winter

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Tür vorne rechts	191
Tür hinten rechts	300
Seitenwand hinten rechts	244
Heckklappe	155

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Allgemeinzustand	200,00 €	200,00 €
Wartung / Prüfung, Hauptuntersuchung (HU), 08.2025, fällig, prüfen - Kostenerweiterung möglich	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugzubehör, Wartungsnachweis, unvollständig, prüfen - Kostenerweiterung möglich	200,00 €	200,00 €
Felgen / Bereifung	370,00 €	370,00 €
Fahrzeugzubehör, Winterreifensatz, alle 4. Stück ohne Druckluft, prüfen - Kostenerweiterung möglich	50,00 €	50,00 €
Hinterachse, Felge hinten rechts, Materialabtrag, erneuern	320,00 €	320,00 €
Unfallschäden / Vorschäden	1.650,00 €	1.650,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, 30 Dellen, Dachhaut 25 Dellen, Dachspoiler 15 Dellen - 15-30mm - Kostenerweiterung möglich, Smart Repair	1.650,00 €	1.650,00 €
Lackierung	570,00 €	370,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, verkratzt, aus- und einbauen + lackieren	570,00 €	370,00 €
Karosserie	180,00 €	180,00 €
rechte Seite, Seitenteil hinten rechts, Dellen, Smart Repair	180,00 €	180,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 39 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.