

Ford

FOCUS TURNIER 1.0 ECOBOOST MHEV ST-LINE X. 114 KW/155 PS. 999 CM³. 5 TÜREN

VIN: WF0PXXGCHPRE43109



Beschreibung

Kennzeichen DN-AX4187	Zulassungsdatum 07/10/2024	Laufleistung 43798 km
Farbe Weiß	Jahr -	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze -	Generation -
Karosserietyp Kombi	Hubraum 999 cc	Getriebe Automatisch
Kraftstoff Benzin	Max. Power 114 KW	

Zusätzliche Kosten

Zusatzkosten total: 76,50 EUR

Name	Zusatzkosten netto
Lackvorbereitung	76,50 EUR
Zusatzkosten total: 76,50 EUR	

Instrumententafel

Datum letzte Wartung -	Laufleistung letzte Wartung 43798 km	Datum nächste HU -
Datum nächste Wartung -	Laufleistung nächste Wartung 43798 km	Ladestand (%) -










Bewertungsdetails









Bewertungsort Hartmann Dorfmark GmbH	Bewertungsdatum 02/09/2025	Versanddatum 04/09/2025
--	--------------------------------------	-----------------------------------

Mechanisch

Motorstartproblem Nein	Nicht fahrbereit Nein
----------------------------------	---------------------------------

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
1	Windschutzscheibe / Vorne	Kratzer	Akzeptabel
			
2	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Akzeptabel
			
3	Motorhaube / Vorne	Kratzer	Akzeptabel
			
4	Tür / Hinten Rechts	Kratzer	Polieren
 			
5	Schweller / Hinten Rechts	Kratzer	Polieren
 			
6	Kotflügel / Hinten Rechts	Kratzer	Polieren
 			
7	Schutzfolie Tür / Hinten Rechts	Riss	Ersetzen

			
8	Stoßfänger Spoiler / Hinten Lackiert : Ja / Material : Plastik	Kratzer	Lackieren
			
9	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Polieren
			
10	Wischerarm / Hinten	Gebrochen	Ersetzen
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Lose Teile

- ☒ Bedienungsanleitung
- ☒ Erste-Hilfe-Kit
- ☐ Serviceheft

- ☐ Bordmappe
- ☒ Hutablage
- ☐ Tasche für das Ladekabel

- ☐ Ersatzschlüssel
- ☐ Mechanischer Schlüssel
- ☐ Werkzeugsatz

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	215 / 50 / 17 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	215 / 50 / 17 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	GOODYEAR	215 / 50 / 17 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	215 / 50 / 17 / Ganzjahresreifen	5 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Hinten Links



Hinten



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum




Vorne Rechts



Vorne



Laufleistung



Navigation




Spare Tyre




Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Windschutzscheibe / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Motorhaube / Vorne / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Schweller / Hinten Rechts / Kratzer



Schweller / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügel / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügel / Hinten Rechts / Kratzer



Schutzfolie Tür / Hinten Rechts / Riss



Schutzfolie Tür / Hinten Rechts / Riss



Stoßfänger Spoiler / Hinten / Kratzer



Stoßfänger Spoiler / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Wischerarm / Hinten / Gebrochen



Wischerarm / Hinten / Gebrochen