

ARVAL Deutschland GmbH  
Bajuwarenring 5  
82041 Oberhaching  
Deutschland

## Minderwertbericht

---

### Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1747409  
Auftrag vom: 16.07.2025 / 12:05 Uhr  
Auftrag per: Sonstiges

### Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2019322098

## Wertzusammenfassung

---

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 775,00 €

Minderwerte gesamt: 775,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

## Besichtigung

---

Datum und Uhrzeit: 29.07.2025 / 09:00 Uhr  
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung  
Erfolgt durch: Unterzeichner

## Fahrzeugdaten

<b>HSN/TSN:</b>	8566 / BMN	<b>Fahrzeugart:</b>	Transporter
<b>Aufbau:</b>	Kasten	<b>Hersteller:</b>	Ford
<b>Modell:</b>	TransitConnect 1.5 EcoBlue 210 Trend	<b>Erstzulassung:</b>	31.08.2020
<b>Letztzulassung:</b>	05.04.2022	<b>Nächste HU (Hauptuntersuchung):</b>	08.2022
<b>Anzahl Türen:</b>	5	<b>Sitz-/Steh-/Liegeplätze:</b>	2 / - / -
<b>Motorart:</b>	Reihe	<b>Emissionsgruppe:</b>	Euro 6d - TEMP
<b>Feinstaubplakette:</b>	Grün	<b>Leistung:</b>	88,0 KW
<b>Hubraum:</b>	1.499 ccm	<b>Antriebsart:</b>	Diesel
<b>Antriebskonzept:</b>	Frontantrieb	<b>Getriebeart:</b>	manuell
<b>Anzahl Schaltstufen:</b>	6	<b>Laufleistung abgelesen:</b>	64588 km
<b>Laufleistung geschätzt:</b>	64588 km		

### Farbe außen

<b>Farbe außen:</b>	Frost-Weiß	<b>Lackart:</b>	2-K uni
---------------------	------------	-----------------	---------

### Unterlagen

**Zulassungsbescheinigung Teil I:** lag in Kopie vor

## Bereifung

### montierte Bereifung

**Bereifung zulässig:** Ja

**Bereifung verkehrssicher:** Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	205/60 R 16,0 96 H	Pirelli	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	4,0 mm
Vorderachse rechts	205/60 R 16,0 96 H	Pirelli	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	4,0 mm
Hinterachse links	205/60 R 16,0 96 H	Pirelli	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	6,0 mm
Hinterachse rechts	205/60 R 16,0 96 H	Pirelli	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	6,0 mm

### 2. Radsatz

**Bereifung zulässig:** Ja

**Bereifung verkehrssicher:** Ja

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	205/60 R 16,0 96 H	Continental	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	5,0 mm
2	205/60 R 16,0 96 H	Continental	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	5,0 mm
3	205/60 R 16,0 96 H	Continental	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	7,0 mm
4	205/60 R 16,0 96 H	Continental	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	7,0 mm

# Feststellungen

<b>Fahrprobe:</b>	nicht durchgeführt	<b>Probelauf:</b>	durchgeführt
<b>Fahrzeugzustand:</b>	gereinigt	<b>Sichtverhältnisse:</b>	allgemein ausreichend
<b>Inspektion:</b>	Dokumentation fehlt	<b>Ölstand:</b>	ausreichend
<b>Kühlwasserstand:</b>	ausreichend	<b>Kraftstoffstand:</b>	¼
<i>Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.</i>			
<b>Allgemeine Angaben zur Begutachtung:</b>	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

## Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
2. Reifensatz	vorhanden		
HU-Prüfbericht	fehlt		
Borddokumente	vorhanden		
Wartungsnachweis	fehlt		
Funkschlüssel	vorhanden	2	

## Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Allgemeinzustand</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
Fahrzeugzubehör, HU-Prüfbericht, fehlt, aktuelles HU-Ablaufdatum unbekannt, HU-Bericht erneuern. Kostenerweiterung möglich	100,00 €	100,00 €
Wartung / Prüfung, Wartung, fällig, erneuern	400,00 €	400,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Anbauteile</b>	<b>275,00 €</b>	<b>275,00 €</b>
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Kratzer, Smart Repair	240,00 €	240,00 €
Fahrzeugh Heck, Stoßfänger hinten, Rückstahler links, gebrochen, erneuern	35,00 €	35,00 €

## Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des  
Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 23 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.

# Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 23 Fotos

Dokumentennummer:

1747409

Amtliches Kennzeichen:

ME-SP1009

Fahrzeugidentifikationsnummer:

WF0SXXWPGSLB76543



Bild 1: Frontdiagonale links




Bild 2: Frontdiagonale rechts



Bild 3: Heckdiagonale links



Bild 4: Heckdiagonale rechts



Bild 5: Armaturenbrett



Bild 6: Radio / Display



**Bild 7: Innenraum vorne**



**Bild 8: Innenraum hinten**



**Bild 9:** montierte Räder



**Bild 10:** Kofferraum



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz




Bild 12: Tacho



Bild 13: Schlüssel/Borddokumente



Bild 14: VIN, Fahrgestellnummer



**Bild 15: Motorraum**

nicht  
vorhanden

**Bild 16: Servicedokumente**




Bild 17: Zulassungsbescheinigung Teil I



Bild 18

Wartung / Prüfung Wartung fällig




**Bild 19**  
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne Kratzer



**Bild 20**  
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne Kratzer



**Bild 21**  
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne Kratzer



**Bild 22**  
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten Rückstahler links gebrochen



**Bild 23**

Fahrzeugheck Stoßfänger hinten Rückstahler links gebrochen