



## Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	<b>Athlon Germany KD</b>	Vertragsnummer :	<b>12058952</b>
Berichtsnummer :	<b>0000000843823-DE949</b>		
Amtl. Kennzeichen :	<b>K-FN 8838</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Ford Transit Courier .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>WF0WXXTACWLR10665</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>119826 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>18.05.2021 / 2020</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>27.05.2025 Düren</b>
Fahrzeugart:	<b>Transporter</b>	Aufbauart:	<b>Kastenwagen</b>
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	<b>856//6BLJ</b>	Kraftstoff / Emissionsklasse:	<b>Diesel / Euro 6</b>
Getriebe Art:	<b>Schaltgetriebe</b>	Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>
Hubraum / Leistung:	<b>1499 ccm / 74 kW (101 PS)</b>	Antriebsart:	<b>-</b>
Lackfarbe:	<b>Frost-Weiß</b>	Lackart:	<b>Uni</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Polster Art:	<b>Stoff</b>
Serviceheft verfügbar:	<b>Digital</b>	Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>
Letzter Service km / am:	<b>85944 / 01.02.2024</b>		

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Stahl mit Radkappe</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>195/60/15/88 4 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>195/60/15/88 4 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>195/60/15/88 6 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>195/60/15/88 6 mm</b>
Verkehrssicherheit:		

### Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Winterreifen</b>	<b>Stahl</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>195/60/15/88 6 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>195/60/15/88 6 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>195/60/15/88 6 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>195/60/15/88 6 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich  
Krefelder Str. 297  
47877 Willich



Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



## Serienausstattung

- Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Gurtstraffer
- Staub- und Pollenfilter
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Scheinwerferrahmen (verchromt)
- Seitenschutzleisten schwarz
- Sitz-Paket 6
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Airbag Fahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Paket 14
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrzeugschlüssel klappbar
- Funktions-Paket 3
- Gummimatten in Fahrgast-/Laderaum
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau Kasten
- Laderaumboden Kunststoff (Formteil)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 74 kW TDCi KAT
- Radstand 2489 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schiebetür-Paket 3
- Servolenkung elektrisch
- Stahlfelgen 6x15
- Starter-Paket
- Tagfahrlicht
- Verglasung getönt

## Sonderausstattung

- Audio-Paket 61
- Laderaumabtrennung (Stahl)
- Parkpilotensystem vorn und hinten
- Winter-Paket 2
- Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung
- Laderaumleuchte LED
- Rückfahrkamera
- Zusatzheizung

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgenen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
<b>Motorlauf:</b>	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
<b>Hinweis:</b>	*

### Schaden

	<b>Karosserie außen</b>
	<b>Bauteil</b> <b>Schaden</b>
1.	Motorhaube                Steinschlag
2.	Stoßfänger Vorne        Kratzer
3.	Tür Vorne - Links      Kratzer
4.	Seitenwand - Hinten - Links      Verformt (leicht)
5.	Stoßfänger Hinten        Kratzer
6.	Stoßfänger Hinten        Verformt (leicht)
7.	Hecktür Links            Kratzer Ab 60mm
8.	Hecktür Rechts           Kratzer
9.	Tür Hinten - Rechts     2 Dellen
10.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts      Kratzer
11.	Tür Vorne - Rechts       1 Delle
	<b>Sonstiges</b>
	<b>Bauteil</b> <b>Schaden</b>
12.	Bordmappe                Fehlt
13.	Sitz - Vorne - Links    Verschmutzt (mittel)
14.	Laderaum                Gebrauchsspuren
15.	Sitz - Vorne - Rechts   Verschmutzt (mittel)

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument




Mittelkonsole




Innen



Kofferraum




Felgen



Schlüssel



Motorraum



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Motorhaube  
Steinschlag



2. Stoßfänger Vorne

Kratzer



3. Tür Vorne - Links

Kratzer



4. Seitenwand - Hinten - Links

Verformt (leicht)




4. Seitenwand - Hinten - Links

Verformt (leicht)



4. Seitenwand - Hinten - Links

Verformt (leicht)



4. Seitenwand - Hinten - Links

Verformt (leicht)



4. Seitenwand - Hinten - Links  
**Verformt (leicht)**



4. Seitenwand - Hinten - Links  
**Verformt (leicht)**



5. Stoßfänger Hinten  
**Kratzer**



6. Stoßfänger Hinten  
**Verformt (leicht)**



6. Stoßfänger Hinten  
**Verformt (leicht)**



6. Stoßfänger Hinten  
**Verformt (leicht)**



7. Hecktür Links  
**Kratzer Ab 60mm**



8. Hecktür Rechts  
**Kratzer**



9. Tür Hinten - Rechts  
**2 Dellen**



10. Außenspiegel Gehäuse - Rechts  
**Kratzer**



11. Tür Vorne - Rechts  
**1 Delle**



11. Tür Vorne - Rechts  
**1 Delle**



11. Tür Vorne - Rechts  
1 Delle



13. Sitz - Vorne - Links  
Verschmutzt (mittel)



14. Laderaum  
Gebrauchsspuren



14. Laderaum  
Gebrauchsspuren



14. Laderaum  
Gebrauchsspuren



15. Sitz - Vorne - Rechts  
Verschmutzt (mittel)