

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AL6117	VIN:	WF0YXXTTGYNP00110
Model vozidla:	Ford Transit Custom (2013)	Provedení:	T.Cust.2.0TDCi 77 300 Trend L2
Druh vozidla:	Užitkové	Zdvihový objem (ccm):	1995
Maximální výkon (kW):	77	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Bílá
Převodovka:	6 stupňová	Počet dveří:	4
Datum první registrace:	2022-10-17	Platnost tech. kont. do:	2026-10-17
Stav tachometru:	215685 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ne
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	1 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 89 µm; LP blatník 69 µm; LP dveře 100 µm; LZ dveře X µm; LZ bok 74 µm; Z víko 85 µm; PZ bok 78 µm; PZ dveře 266 µm; PP dveře 75 µm; PP blatník 67 µm; Střecha 58 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (4x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Elektrické ovládání oken (2x), Klimatizace manuální, Vyhřívané čelní sklo, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Posilovač řízení, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Imobilizér, Přepážka zavazadlového prostoru, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	215/65 R 15 C	Letní	4
Pneu PP	Continental	215/65 R 15 C	Letní	4
Pneu LZ	Continental	215/65 R 15 C	Letní	4
Pneu PZ	Continental	215/65 R 15 C	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.				
Nezjištěno				

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1	Dveře přední levé Poznámka: + škrábance
2	Bočnice zadní L VELKA Poznámka: + škrábance
3	Střecha
4	Dveře přední pravé
5	Rám dveří pravý
6	STK známka Poznámka: Nelze ověřit platnost STK

Druh poškození

Jamka
Jamka
Nadstandardní prvek
Jamka
Škrábance
Chybí

Interiér (vnitřní prostor)

7	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
8	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
9	Volant	Opotřebení
10	Řadicí páka	Opotřebení
11	Přídavný koberec LP	Opotřebení
12	Kryt čelního skla	Nadstandardní prvek

Ostatní

13	Interiér	Znečištěno
14	Nákladový prostor	Nadstandardní prvek
15	Návod k obsluze vozidla	Chybí
16	Klíč od vozidla	Chybí
17	Celková plocha karoserie	Škrábance
18	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Rezervní kolo / sada na opravu




Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.I. str.1



ORV č.I. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Dveře přední levé - Jamka
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: + škrábance



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 1



2 Bočnice zadní L VELKÁ - Jamka
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: + škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Střecha - Nadstandardní prvek
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3




4 Dveře přední pravé - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Rám dveří pravý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 STK známka - Chybí
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Nelze ověřit platnost
STK

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6




7 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Potah opěradla sedadla řidiče - Opatření
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 Volant - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Řadící páka - Opatření**
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **11**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Kryt čelního skla - Nadstandardní prvek
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



14 Nákladový prostor - Nadstandardní prvek
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 14



15 **Návod k obsluze vozidla - Chybí**
Umístění: Ostatní

Poznámka:


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Klíč od vozidla - Chybí
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



17 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17




Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 18