



VIA GIULIO PASTORE, 20
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 3400911 - Fax 011 3400921
www.dekra-automotivesolutions.com

CLIENTE:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

DATA PERIZIA 29/09/2025		LOCALITA' GTR CAR SERVICE SRL, Via Policarpo Petrocchi 8, 20127, MILANO (MI)											
VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE) MINI COUNTRYMAN Cooper S E ALL4 automatica Hatchback 5-door						TARGA FS397BG		TELAIO WMWYU710003F36721		1° IMMATRICOLAZ. 28/08/2018			
KM. 64529		COLORE.			TIPO SMALTO METALL/DOPPIO								
CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa	
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO				
	Sigillante									30,00		30,00	
	Disco ruota anteriore sx danneggiato									80,00		80,00	
	Disco ruota anteriore dx danneggiato									80,00		80,00	
	Disco ruota posteriore sx danneggiato									80,00		80,00	
	Smacchiatura									70,00		70,00	
1945	Parafango post. DX	L	1,20			L	1,05						
2187	Porta post. DX	L	0,50			L	1,30						
2168	Porta ant. DX	L	0,50			L	1,30						
0362	Calotta retrovisore est. cromo DX	L		L		L	0,30						
1981	Paraurti ant. primer	L	1,20	L		L	2,20						
1981	Scomposizione paraurti		1,70										
0362	Calotta retrovisore est. cromo SX	L		L		L	0,30						
2168	Porta ant. SX	L	0,50			L	1,30						
2187	Porta post. SX	L	0,50			L	1,30						
1992	Paraurti post.	L	1,30	L		L	1,50						
1992	Scomposizione paraurti		0,30										
5134	Spoiler paraurti post. C/sensori parcheggio	S		S		S				190,35	S17	157,99	
3447	Tetto	L	0,40	L	0,50	L							
TOTALE TEMPI				SR 8,10		LA 0,50		VE 10,55		ME 0,00		TOTALE RICAMBI 497,99	
ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 % 1,58		ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE 1,21			ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA 1,60			TOTALE ORE SUPPLEMENTARI 4,39		TOTALE ORE VERNICIATURA 14,94			
NOTE Pneumatico ant dx - Goodyear - 225/55/17 - multistagionale - 5.6 mm Pneumatico ant sx - Goodyear - 225/55/17 - multistagionale - 6.3 mm Pneumatico post dx - Continental - 225/55/17 - multistagionale - 7.1 mm Pneumatico post sx - Continental - 225/55/17 - multistagionale - 8.3 mm Veicolo sporco esternamente, Cavo di ricarica domestico presente, Cavo di ricarica per colonnina presente, Periziato con tempo sereno CAUSA VEICOLO SPORCO SI APPLICA RISERVA DI CONTROLLO PER EVENTUALI ULTERIORI DANNI SULLA CARROZZERIA OLTRE QUELLI RILEVATI.								RICAMBI		497,99			
								MATER. DI CONSUMO ORE 14,94 €/ORA 12,00		179,28			
								USO DIME		0,00			
								SMALTIMENTO RIFIUTI		20,84			
								MANODOPERA CARR. ORE 23,54 €/ORA 45,00		1059,30			
								MANODOPERA MECC. ORE 0,00 €/ORA 45,00		0,00			
								IMPONIBILE		1757,41			
								IVA		386,63			
TOTALE COMPLESSIVO		2144,04											
CODICE PERITO 320		FIRMA			RUOLO N. 0000		FERMO TECNICO GIORNI 3			FOGLIO 1			

Legenda

FF:Forfait

PRM:Promemoria

DE:Difetto esecuzione

GR:Grandine

MAC:Macchiato

NU:Normale usura

SRG:Adesivi



VIA GIULIO PASTORE, 20
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 3400911 - Fax 011 3400921
www.dekra-automotivesolutions.com

CUSTOMER:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

APPRAISAL DATE 29/09/2025	LOCATION GTR CAR SERVICE SRL, Via Policarpo Petrocchi 8, 20127, MILANO (MI)												
VEHICLE (BRAND - MODEL - VERSION) MINI COUNTRYMAN Cooper S E ALL4 automatica Hatchback 5-door						PLATE FS397BG		CHASSIS WMWYU710003F36721		1st REGISTRATION. 28/08/2018			
KM. 64529	COLOR.			ENAMEL TYPE Metall/doppio									
PART CODE	ITEMS OF DAMAGE SPARE PARTS LIST UPDATED TO	SR		LA		VE		ME		PRICE LIST	DCMS SPARE PARTS % VAT excluded		
		Diff.	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME				
	Sigillante									30,00		30,00	
	Left front wheel damaged									80,00		80,00	
	Right front wheel damaged									80,00		80,00	
	Left rear wheel damaged									80,00		80,00	
	Stain removal									70,00		70,00	
1945	Rear fender Dx	L	1,20			L	1,05						
2187	Rear door Dx	L	0,50			L	1,30						
2168	Front door Dx	L	0,50			L	1,30						
0362	Shell rearview mirror ext. cromo Dx	L		L		L	0,30						
1981	Front bumper primer	L	1,20	L		L	2,20						
1981	Bumper dismantling		1,70										
0362	Shell rearview mirror ext. cromo Sx	L		L		L	0,30						
2168	Front door Sx	L	0,50			L	1,30						
2187	Rear door Sx	L	0,50			L	1,30						
1992	Rear bumper	L	1,30	L		L	1,50						
1992	Bumper dismantling		0,30										
5134	Spoiler bumper rear c/sensori parking area	S		S		S				190,35	S17	157,99	
3447	Roof	L	0,40	L	0,50	L							
TOTAL TIMES				SR 8,10		LA 0,50		VE 10,55		ME 0,00		TOTAL SPARE PARTS 497,99	
DOUBLE LAYER SUPPLEMENT HOURS 15 % 1,58		FINISHING SUPPLEMENT HOURS 10 % MAX 3 HOURS 1,21		ADDITIONAL HOURS FOR PAINTING 1,60		TOTAL ADDITIONAL HOURS 4,39		TOTAL PAINTING HOURS 14,94					
NOTE Right front tire - Goodyear - 225/55/17 - Multistagionale - 5.6 mm Left front tire - Goodyear - 225/55/17 - Multistagionale - 6.3 mm Right rear tire - Continental - 225/55/17 - Multistagionale - 7.1 mm Left rear tire - Continental - 225/55/17 - Multistagionale - 8.3 mm Veicolo sporco esternamente , Cavo from charging domestico present , Cavo from charging for colonnina present , Appraised in clear weather CAUSA VEICOLO SPORCO SI APPLICA RISERVA DI CONTROLLO PER EVENTUALI ULTERIORI DANNI SULLA CARROZZERIA OLTRE QUELLI RILEVATI.								SPARE PARTS		497,99			
								MATER. CONSUMPTION HOURS 14,94€/HOUR 12,00		179,28			
								USE TEMPLATES		0,00			
								WASTING DISPOSAL		20,84			
								LABOR CARR. HOURS 23,54€/HOUR 45,00		1059,30			
								LABOR MECH. HOURS 0,00 €/HOUR 45,00		0,00			
								TAXABLE		1757,41			
								VAT		386,63			
TOTAL		2144,04											
EXPERT CODE 320	SIGNATURE			ROLE NUMBER 0000			STOP TECHNICIAN DAYS 3			SHEET 1			

Legend
Ff: forfait Prm: reminder De: lack of execution Gr: hail Mac: stained Nu: normal wear Srg: stickers