

Inspection Protocol

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

FINANSIERING. FÖRSÄKRING. MOBILITET.

PORSCHE TAYCAN DIRECT DRIVE/AUTOMATIC, 435HK, 2025

Vehicle information

License plate	KRM64K	Inspected by	R.A.
Year model	2025	Date of inspection	2025-10-22
Manuf. year/month	2024-08	City	Falkenberg
First day in traffic	2024-08	Keys	2
Colour	Svart	Service book	Ja
Mileage	4 430 km	Latest service	-
Fuel	El (EV)	Mileage at the latest service-	
Transmission	Automat	Summer tires	21" alu-fälg 7/6/6/7
Engine effect	320 kW	Winter tires	saknas

Damages

Location	Damage	Comments	Costs excluding VAT
Rear door	Spot repair	Repor	180 €
Rear bumpers, 1 Damage	Lack/rikt	Djupa revor samt inbuktning	530 €
Windshield, Reparation	1-3 stone chips	Normalt slitage	-
Däck/Fälg, Rims	Skrapmärken, Normalt slitage		-

Total excl. VAT 710 €

Service occasions

Fordonet ska tvättas

Images

[See all images in large format](#)















Dokumentation av underhåll

Vänligen kryssa i de alternativ som stämmer!

Försäljningsgenomgång genomförd (utan kostnad)	<input type="checkbox"/>	Ja/Nej	<input type="checkbox"/>	Ja/Nej	<input type="checkbox"/>
den: <u>2024-10-22</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inspektion	<input type="checkbox"/>	Bromsvätska bytt
efter km: <u>8 km</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Däcktätningsmedel bytt	<input type="checkbox"/>	
Ordernr: <u>18786</u>					
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Auktoriserad av Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG 222 0944 Porsche Center Göteborg </div>			den: _____ efter km: _____ Ordernr: _____		
Stämpel			Stämpel		

Ja/Nej	<input type="checkbox"/>	Inspektion	Ja/Nej	<input type="checkbox"/>	Bromsvätska bytt
	<input type="checkbox"/>	Däcktätningsmedel bytt		<input type="checkbox"/>	
den: _____			den: _____		
efter km: _____			efter km: _____		
Ordernr: _____			Ordernr: _____		
Stämpel			Stämpel		







Bakdörr Spot repair Repor 2 000 kr



Stötfångare bak 1 Skada Lack/rikt Djupa revor samt inbukning 5 733 kr



Vindruta Reparation 1-3 st stenskott Normalt slitage







Däck/Fälg Fälg Skrapmärken, Normalt slitage