

Inspection Protocol



VW CADDY VAN 2.0 TDI BMT

Vehicle information

License plate	SPD252	Inspected by	A.H.
Year model	2017	Date of inspection	2025-04-10
Manuf. year/month	2016-12	City	Falkenberg
First day in traffic	2016-12	Keys	2
Colour	Vit	Service book	Ja
Mileage	128 040 km	Latest service	2024-01-08
Fuel	Diesel	Mileage at the latest service	111 690 km
Transmission	Manuell	Summer tires	15" plåtfälg 6/6/7/7
Engine effect	55 kW	Winter tires	plåtfälg dubbat 5/7/7/5

Damages

Location	Damage	Comments	Costs excluding VAT
Wing, Front left	Dents below 30 mm		60 €
Recond	Interior	Klädsel tvätt förare säte	60 €
Other, Other	Other	Sliten ratt	-
Wing, Rear left	Paint retouch traces		0 €
Wing, Filler cap	Scratches below 30 mm	Rost samt stängs inte helt	60 €
Bumper, Rear	Small scratches, under 3 cm	Reva	60 €
Other, Other	Other	Torkarm bak saknas	-
Recond	Interior	Klädsel tvätt passagerare säte	60 €
Bonnet	Chip		60 €
Glass, Windshield	Pitted windshield		510 €
Tak, Tak	Chip		60 €
Other, Other	Other	Ingen kontakt med knapp för att få fram serviceintervall	-
Brakes and Chassi, Brakes front	Worn brake discs	Vibrationer vid inbromsning	290 €
Total excl. VAT			1 220 €

Service occasions

3000-MIL, 4000-MIL, 5500-MIL, 7500-MIL, 9000-MIL, 11000-MIL, 13000-MIL

Images

[See all images in large format](#)













Stämpelfält 1

Ja/nej Har utförts:	Ja/nej Byte av:
☒ Oljebyttservice	☐ AdBlue*
☒ Inspektion	☐ Bromsvätska
☒ med motorolja	☐ Dieselbränslefilter
☐ med utvidgad inspektionseffektivitet	☐ DSG*: växellådsolja
☒ LongLife-motorolja har använts	☐ Haldexkoppling: olja
☐ Karoskontroll	☐ Luftfilterinsats
☐ Gassystemkontroll	☐ Filter flytande gas
☐ Reparationsrekommendation	☒ Friskluftsfilter
☐ Kundönskemål (notera detta på uppdraget)	☐ Kuggrem
Service utförd den: 20190111	☐ Tändstift
Mätarställning: 27296	☐
Fakturanummer: 233724	☐
Service utförd av: Altaviks Personvagnar AB Volkswagen Transportbilar Service Söderleden 2 352 36 Växjö 222 40850-A04	LongLife Mobilitetsgaranti: Altaviks Personvagnar AB Volkswagen Transportbilar Service Söderleden 2 352 36 Växjö 222 40850-A04
Verkstads stämpel	Stämpel från din Volkswagen-återförsäljare för Transportbilar
Din nästa Service Enligt serviceintervallindikeringen	Vilken service/vilket extraarbete ska utföras nästa gång?
eller Datum: _____	Datum: _____
eller Mätarställning: _____	eller Mätarställning: _____

Dokumentation av karoskontroll

Bild 3 Gäller för alla bilar och karosformer.

Verkstaden markerar skadade delar på → bild 3 med följande symboler:

☒ repa
 ☐ bula/buckla
 ☐ lackskador
 ☐ stenslitt

Fel hittade?	Ja: ☐	Nej: ☐
Beskrivning av felet:		

Verkstads stämpel

Stämpelfält 2

ja/nej Har utförts:	ja/nej Byte av:
☒ Oljebytesservice	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bromsvätska
☒ med motoroljebyte	☒ Dieselbränslefilter
☒ med utvidgad inspektionsomfattning	☒ DSG*: växellådsolja
☒ LongLife-motorolja har använts	☒ Haldexkoppling: olja
☒ Karoskontroll	☒ Luftfilterinsats
☒ Gassystemkontroll	☒ Filter flytande gas
☒ Reparationsrekommendation	☒ Friskluftsfilter
☒ Kundönskemål (notera detta på uppdraget)	☒ Kuggrem
Service utförd den: 2020117	☒ Tändstift
Mätarställning: 40616	☐
Fakturanummer: 255188	☐
Service utförd av: Atteviks Personvagnar AB Volkswagen Transportbilar Service Söderleden 2 352 36 Växjö 222 40850-A04	LongLife Mobilitetsgaranti: AÜ Volkswagen Transportbilar Service Söderleden 2 352 36 Växjö 222 40850-A04
Verkstadsens stämpel	Stämpel från din Volkswagenärförsäljare för Transportbilar
Din nästa Service ☒ enligt serviceintervallindikeringen	Vilken service/vilket extraarbete ska utföras nästa gång?
eller Datum: _____ eller Mätarställning: _____	Datum: _____ eller Mätarställning: _____

Dokumentation av karoskontroll




Bild 4 Gäller för alla bilar och karosformer.

Verkstaden markerar skadade delar på → bild 4 med följande symboler:

✕ repa ○ bula/buckla □ lackskador △ stens

Fel hittade?	Ja: ☐	Nej: ☒
Beskrivning av felen:		
Atteviks Personvagnar AB Volkswagen Transportbilar Söderleden 2 352 36 Växjö 222 40850-A04		
Verkstadsens stämpel		

Stämpelfält 3

ja/nej Har utförts:	ja/nej Byte av:
☒ Oljebytesservice	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bromsvätska
☒ med motoroljebyte	☒ Dieselbränslefilter
☒ med utvidgad inspektionsomfattning	☒ DSG*: växellådsolja
☒ LongLife-motorolja har använts	☒ Haldexkoppling: olja
☒ Karoskontroll	☒ Luftfilterinsats
☒ Gassystemkontroll	☒ Filter flytande gas
☒ Reparationsrekommendation	☒ Friskluftsfilter
☒ Kundönskemål (notera detta på uppdraget)	☒ Kuggrem
Service utförd den: 20201217	☒ Tändstift
Mätarställning: 56576	☐
Fakturanummer: 273365	☐
Service utförd av: Atteviks Personvagnar AB Volkswagen Transportbilar Service Söderleden 2 352 36 Växjö 222 40850-A04	LongLife Mobilitetsgaranti: Atteviks Personvagnar AB Volkswagen Transportbilar Service Söderleden 2 352 36 Växjö 222 40850-A04
Verkstadsens stämpel	Stämpel från din Volkswagenärförsäljare för Transportbilar
Din nästa Service ☒ enligt serviceintervallindikeringen	Vilken service/vilket extraarbete ska utföras nästa gång?
eller Datum: _____ eller Mätarställning: _____	Datum: _____ eller Mätarställning: _____

Dokumentation av karoskontroll




Bild 5 Gäller för alla bilar och karosformer.

Verkstaden markerar skadade delar på → bild 5 med följande symboler:

✕ repa ○ bula/buckla □ lackskador △ stens

Fel hittade?	Ja: ☐	Nej: ☐
Beskrivning av felen:		
Atteviks Personvagnar AB Volkswagen Transportbilar Söderleden 2 352 36 Växjö 222 40850-A04		
Verkstadsens stämpel		

Stämpelfält 4

Ja/nej Har utförts:	Ja/nej Bytte av:
☒ Oljebytesservice	☒ AdBlue*
☒ Inspektion	☒ Bromsvätska
☒ med motoroljabyte	☒ Dieselbränslefilter
☒ med utvidgad inspektionsomfattning	☒ DSG*: växellådsolja
☒ LongLife-motorolja har använts	☒ Haldekoppling: olja
☒ Karosskontroll	☒ Luftfilterinsats
☒ Gassystemkontroll	☒ Filter flytande gas
☒ Reparationsrekommendation	☒ Friskluftsfilter
☒ Kundönskemål (notera detta på uppdraget)	☒ Kuggrem
Service utförd den: 20211213	☒ Tändstift
Mätarställning: 74284	☐
Fakturanummer: 291607	☐
Service utförd av:	LongLife Mobilitetsgaranti:

Atteviks Personvagnar AB
Volkswagen Transportbilar Service
Söderleden 2
352 36 Vågå
800 40850-404
Verkstads stämpel

Atteviks Personvagnar AB
Volkswagen Transportbilar Service
Söderleden 2
352 36 Vågå
800 40850-404
Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Din nästa Service

☐ enligt serviceintervallindikeringen

Vilken service/vilket extraarbete ska utföras nästa gång?

eller

Datum: _____

eller

Mätarställning: _____

Datum: _____

eller

Mätarställning: _____

Dokumentation av karosskontroll




Bild 6 Gäller för alla bilar och karosformer.

Verkstaden markerar skadade delar på Bild 6 med följande symboler:

✕ repa ○ bula/buckla □ lackskador Δ stenslutt

Fel hittade? Ja: ☐ Nej: ☐

Beskrivning av fel:

Buckla vänster framskärm

Atteviks Personvagnar AB
Volkswagen Transportbilar Service
Söderleden 2
352 36 Vågå
800 40850-404
Verkstads stämpel

Stämpelfält 5

Ja/nej Har utförts:	Ja/nej Bytte av:
☒ Oljebytesservice	☒ AdBlue*
☒ Inspektion	☒ Bromsvätska
☒ med motoroljabyte	☒ Dieselbränslefilter
☒ med utvidgad inspektionsomfattning	☒ DSG*: växellådsolja
☒ LongLife-motorolja har använts	☒ Haldekoppling: olja
☒ Karosskontroll	☒ Luftfilterinsats
☒ Gassystemkontroll	☒ Filter flytande gas
☒ Reparationsrekommendation	☒ Friskluftsfilter
☒ Kundönskemål (notera detta på uppdraget)	☒ Kuggrem
Service utförd den: 20220829	☒ Tändstift
Mätarställning: 85949	☐
Fakturanummer: 302749	☐
Service utförd av:	LongLife Mobilitetsgaranti:

Atteviks Personvagnar AB
Transportbilar
Söderleden 2
352 36 Vågå
Service SE A01 - 40850
Verkstads stämpel

Atteviks Personvagnar AB
Transportbilar
Söderleden 2
352 36 Vågå
Service SE A01 - 40850
Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Din nästa Service

☐ enligt serviceintervallindikeringen

Vilken service/vilket extraarbete ska utföras nästa gång?

eller

Datum: _____

eller

Mätarställning: _____

Datum: _____

eller

Mätarställning: _____

Dokumentation av karosskontroll




Bild 7 Gäller för alla bilar och karosformer.

Verkstaden markerar skadade delar på Bild 7 med följande symboler:

✕ repa ○ bula/buckla □ lackskador Δ stenslutt

Fel hittade? Ja: ☐ Nej: ☐

Beskrivning av fel:

Verkstads stämpel

Stämpelfält 6

ja/nej Har utförts:	ja/nej Bytte av:
☒ Oljehytesservice	☒ AdBlue*
☒ Inspektion	☒ Bromsvätska
☒ med motoroljabyte	☒ Dieselbränslefilter
☒ med utvidgad inspektionsomfattning	☒ DSG*: växellådsolja
☒ LongLife-motorolja har använts	☒ Haldexkoppling: olja
☐ Karoskontroll	☒ Luftfilterinsats
☐ Gassystemkontroll	☒ Filter flytande gas
☐ Reparationsrekommendation	☒ Friskluftsfilter
☐ Kundbeskrivning (notera detta på uppdraget)	☒ Kuggrem
Service utförd den: 2017-10-08	☒ Tändstift
Mätarställning: 111697	☐
Fakturanummer: 329490	☐
Service utförd av:	LongLife Mobilitetsgaranti:
 Atteviks Bil AB Söderleden 2 352 36 Växjö Service SE A03 - 40850	 Atteviks Bil AB Söderleden 2 352 36 Växjö Service SE A03 - 40850
Verkstadsens stämpel	Stämpel från din Volkswagen-återförsäljare för Transportbilar
Din nästa Service Nästigt serviceintervallindikeringen	Vilken service/vilket extraarbete ska utföras nästa gång? Datum: _____ eller Mätarställning: _____

Dokumentation av karoskontroll




Bild 8 Gäller för alla bilar och karosformer.

Verkstaden markerar skadade delar på → bild 8 med följande symboler:

X repa ○ bula/buckla □ lackskador △ ständigt

Fel hittade? Ja: ☐ Nej: ☐

Beskrivning av felet:

Verkstadsens stämpel

Volkswagen Service | 17















