



## Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12001739
Berichtsnummer :	0000000843227-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	RD-SN 1095		

### Fahrzeugdaten

#### Volkswagen Caddy Nfz .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>WV1ZZZ2KZKX087258</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>47828 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>05.04.2019 / 2019</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>22.05.2025 Düren</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	<b>060//3BXH</b>	Kraftstoff / Emissionsklasse:	<b>Diesel / Euro 6</b>
Getriebe Art:	<b>Schaltgetriebe</b>	Navi.-Datenträger:	<b>-</b>
Hubraum / Leistung:	<b>1968 ccm / 90 kW (122 PS)</b>	Antriebsart:	<b>Allrad</b>
Lackfarbe:	<b>Candy-Weiß</b>	Lackart:	<b>-</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Polster Art:	<b>Stoff</b>
Serviceheft verfügbar:	<b>Digital</b>	Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>
Letzter Service km / am:	<b>- / -</b>		

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Winterreifen</b>	<b>Stahl mit Radkappe</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>195/65/R15/95 6 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>195/65/R15/95 6 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>195/65/R15/95 6 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>195/65/R15/95 6 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

### Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Stahl</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>195/65/R15/95 7 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>195/65/R15/95 7 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>195/65/R15/95 7 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>195/65/R15/95 7 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich  
Krefelder Str. 297  
47877 Willich



Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



## Serienausstattung

- Fensterheber elektrisch vorn
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- BlueMotion Technology
- Bremsassistent
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- 3. Bremsleuchte
- Funkschlüssel (1) klappbar
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappe
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 2,0 Ltr. - 90 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nutzlast Standard
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür rechts
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenschutzleisten
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts
- Stahlfelgen 6x15
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Allradantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konkav, rechts
- Außenspiegel, Ausführung NFZ
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Dachhimmel Komfort vorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Karosserie/Aufbau Kasten
- Laderaumtrennwand hoch, ohne Fenster
- Lenkrad (3 Speichen)
- LKW-Zulassung
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2682 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Trendline
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperrre (elektronisch)

- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Reifen-Reparaturkit

### Sonderausstattung

- Anhängerkupplung
- Audiosystem Composition Media (MP3-Wiedergabefunktion, Radio/CD-Player, Bluetooth)
- Fahrassistenz-System Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Klimaanlage
- Lederteilumfang (Schalt-/Wählhebelgriff und Handbremshebelgriff Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Sprachsteuerungs-System
- Zusatzheizung mit Zeitschaltuhr
- Mobile Online Dienste App-Connect
- Park-Distance-Control (hinten)
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Heckscheibe heizbar
- Laderaumtrennwand hoch, mit Fenster
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Sitzbezug / Polsterung Robustsitzbezüge
- Steckdose 12V im Armaturenbrett

**Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgenen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.**

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
<b>Motorlauf:</b>	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
<b>Hinweis:</b>	*

### Schaden

	<b>Karosserie außen</b>
	<b>Bauteil</b> <b>Schaden</b>
1.	Motorhaube Rost
2.	Türeinstieg Vorne - Links Verformt (leicht)
3.	Türeinstieg Vorne - Links Kratzer
4.	Hecktür Links 1 Delle
5.	Stoßfänger Hinten Kratzer
	<b>Karosserie innen</b>
	<b>Bauteil</b> <b>Schaden</b>
6.	Handschuhfach Gebrauchsspuren
	<b>Sonstiges</b>
	<b>Bauteil</b> <b>Schaden</b>
7.	Wartungsnachweis Fehlt
8.	Laderaum Einbau Aluca In Ordnung

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Windschutzscheibe



1. Motorhaube  
Rost




Tankdeckel



Bereifung



2. Türeinstieg Vorne - Links  
**Verformt (leicht)**




4. Hecktür Links  
**1 Delle**



6. Handschuhfach  
**Gebrauchsspuren**



3. Türeinstieg Vorne - Links  
**Kratzer**



5. Stoßfänger Hinten  
**Kratzer**



8. Laderraum Einbau Aluca  
**In Ordnung**




8. Laderaum Einbau Aluca

**In Ordnung**



8. Laderaum Einbau Aluca

**In Ordnung**



8. Laderaum Einbau Aluca

**In Ordnung**