

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Místo konečného stanoviště:

Aukčné centrum (Triblavina)

Poznámka: Vozidlo nepřipraveno k prohlídce



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	BT376AG	VIN:	WV1ZZZ2KZLX109219
Model vozidla:	Volkswagen Caddy PV (SA)(2015)	Provedení:	Caddy 1.0TSI 75 MAXI 4d
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	999
Maximální výkon (kW):	75	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Bílá
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2020-07-10	Platnost tech. kont. do:	2026-07-08
Platnost měření emisí do:	2026-07-08	Stav tachometru:	194908 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 108 µm; LP blatník 106 µm; LP dveře 105 µm; LZ dveře 0 µm; LZ bok 130 µm; Z víko 108 µm; PZ bok 105 µm; PZ dveře 102 µm; PP dveře 107 µm; PP blatník 108 µm; Střecha 100 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (4x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Elektrické ovládání oken (2x), Klimatizace manuální, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Zadní), Posilovač řízení, Telefon (Hands free), Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Fulda	195/65 R 15	Zimní	4
Pneu PP	Fulda	195/65 R 15	Zimní	4
Pneu LZ	Uniroyal	195/65 R 15	Zimní	4
Pneu PZ	Uniroyal	195/65 R 15	Zimní	4
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Hankook	195/65 R 15		8

POZNÁMKA

Vozidlo bolo pristavené značne znečistené (Zlé svetelné podmienky, dážď). Z uvedeného dôvodu nebolo možné zistiť všetky poškodenia.

Datum ukončení: 2025-05-06

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1

2

3

4

Interiér (vnitřní prostor)

5

6

7

Ostatní

8

Poškozený díl

Víko motoru
Přední nárazník
Bočnice zadní levá
Střecha

Kontrolka motoru
Kontrolka světla
Štít přístrojů

Klíč od vozidla

Druh poškození

Deformace
Škrábance
Škrábance
Poškození od odletujícího kamení

Aktivováno
Aktivováno
Škrábance

Chybí

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla:

Poznámka:

Ihned

Volnoběh motoru:

Poznámka:

Pravidelný chod

Činnost motoru:

Poznámka: Nezistené

Správná funkce

Činnost spojky:

Poznámka: Nezistené

Správná funkce

Činnost převodovky:

Poznámka: Nezistené

Správná funkce

Řízení, vůle volantu:

Poznámka: Nezistená

Správná funkce

Hluk jednotlivých agregátů:

Poznámka:

Bez atypických zvuků

Zvuky z výfukového systému:

Poznámka:

Žádné nestandardní zvuky

Brzdové kotouče a obložení:

Poznámka: Nezistené

V dobrém stavu

Zápach v interiéru:

Poznámka:

Žádný zápach

Předchozí poškození (vizuální lícování dílů):

Poznámka:

Lícování dílů karosérie v pořádku

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Víko motoru - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Bočnice zadní levá - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **3**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Střecha - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Kontrolka motoru - Aktivováno

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



6 Kontrolka svetla - Aktivováno

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Štít přístrojů - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



8 Klíč od vozidla - Chybí

Umístění:

Ostatní

Poznámka: